









- оноवेशении), перемычки установить в прижим коаксиала – тупок, в виде отсечки.
3. Шлейфы №№ 15, 13, F-1, 4, F-2, 15 приборов «Сигнал» SMD[®] (ARK1, ARK2) используются для контроля линий оповещения. Тип шлейфа установить №6 (гексоконический).
4. Прибор ARK2 после монтажа в явля и интерфейса RS-485. В приборе установить датчиком оконечное сопротивление.
5. Для реализации аппаратного сброса ПИД при срабатывании шлейфа на охладительные элементы следует подключить по питанию через выключатель реле прибора прямого контроля с тактикой работы по программе №22 ("выключить на время при срабатывании"). Реле привязать программно к соответствующему шлейфу, на котором необходимо осуществлять сброс извещателей.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

28.11.11-ПС 35									
Корпус 12, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Фурьева									
Санкт-Петербург, п.Металлострой, д.3.									
Код	Конт.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ПП	ПП	Шихталин	11.11						
Разработчик	Лавин		11.11						
Выполнитель	Лавин		11.11						
Проверил	Свяжиков		11.11						
Н.контр.									
Схема электрическая соединений						ООО "ПОЖЭКСПЕРТ"			