

Дефектная ведомость на капитальный ремонт автодорог Базы снабжения Инв. № 5601530.

Составили: Начальник участка цеха 092 – А. А. Малышев
Инженер технолог цеха 092 – М.А. Русакова

Утверждаю:
В.Л. Чебыкин
2014г

№ п/п	Описание дефекта	Количество	Мероприятия по устранению	Примечание
Асфальтобетонное покрытие от зд. 362 до зд.367				
1	Наличие на асфальтобетонном покрытии продольных и поперечных трещин, деформаций. Асфальтобетонное покрытие частично разрушено.	157 м ³	Разборка асфальтобетонного покрытия.	
		822 м ²	Устройство основания из щебня 200 мм, фракции 10-40 мм с уплотнением катком.	
		2553 м ²	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	
Асфальтобетонное покрытие у зд.276				
2	Наличие на асфальтобетонном покрытии продольных и поперечных трещин, деформаций. Асфальтобетонное покрытие частично разрушено.	30 м ³	Разборка асфальтобетонного покрытия.	
		602 м ²	Устройство основания из щебня 200 мм, фракции 10-40 мм с уплотнением катком.	
		602 м ²	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	
Асфальтобетонное покрытие у зд.336а				
3	Наличие на асфальтобетонном покрытии продольных и поперечных трещин, деформаций.	48,6 м ³	Разборка асфальтобетонного покрытия.	

Асфальтобетонное покрытие частично разрушено.	48,6 м ²	Устройство основания из щебня 200 мм, фракции 10-40 мм с уплотнением катком.	
	1150 м ²	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.	

Начальник участка цеха 092

Инженер технолог цеха 092



А. А. Малышев

М. А. Русакова