

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

« 05 » 03 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /23

на капитальный ремонт на герметизацию межпанельных швов зод. 103 А
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 17617 все отделы здания
(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Дефекты указаны в аварийном акте № 30-05/97 от 17.08.2012.	<ol style="list-style-type: none">1. Демонтаж алюминиевых нащельников в/о 8-22 по р.К2. Капитальный ремонт межпанельных швов предусматривается с расшивкой швов (в/о 8-22 по р.К и по оси 22 м/р Д-К).3. Очистить старые швы от существующей пакли и других теплоизоляционных материалов.4. Обеспылить швы пропиткой.5. Заполнить швы огнеупорной монтажной пеной.6. Заполнить швы снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Тэктор».7. Работы выполняются с применением канатного метода страхования.	м/п м/п м/п м/п м ²	492.0 772.0 772.0 772.0 2794.0	

Все демонтируемые элементы сдать МОЛу здания.

Сметчик - 15/13-ЕР

Составил:

Начальник ОТН ГЗС



Анопочкин Е.Е.

СОГЛАСОВАНО:

1

Инженер отд.3

Инженер По УКСа




Вокин С.Н.

Андреев А.А.