



1. Сварка ручная аргонодуговая. Сварные швы по ГОСТ 14 771-76
2. Контроль сварных швов выполнить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. Электрополировать.
4. \* Размеры для справок.

[illegible]