



1. На подверженных ветви допущаются литейные дефекты по нормам технических условий завода-изготовителя.
2. Незаполненные литейные раковины 3...5мм.
3. Незаполненные раковины отклонения размеров: отверстий - по НН, вараб - по КН, остальные ±17/12.
4. Несовпадение пазири А, В и Г относительно осей не более 0,12мм.
5. Остаточные технические требования по ГОСТ 95.027-76.

Чертеж подготовлен с карт Б.03.3.01А.

|                |        |         |       |      |
|----------------|--------|---------|-------|------|
| Изм.           | Лист   | Тем.    | Конт. | Лист |
|                |        |         |       |      |
| Проект         | Выполн | Инж.    | Лист  |      |
| Т. Ковал       | Рогов  | М.И.    |       |      |
| М.2.031.01.321 |        |         |       |      |
| Корпус         |        |         |       |      |
| Уралска        |        |         |       |      |
| Дет.           | Маск   | Масштаб | Дет.  |      |
|                |        | 1:2     |       |      |