

инв - 1.43/15 ТР/П

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

Иванов А.А.

1.1.42

« 27 » 03 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/25

на капитальный ремонт наружной стены по ряду Б в/о 2-4 здания 113.

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 19226

ОГМ

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	На основании акта №30-05/98 от 10.10.2014 года “Общего (осеннего) технического осмотра здания 113”.	1. Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов.	м²	60.0	
		2. Огрунтовка поверхности наружной кирпичной стены.	м²	51.9	
		3. Штукатурка наружной кирпичной стены цементно-известковым раствором по металлической сетке толщиной 20мм.	м²	51.9	
		4. Штукатурка снаружи оконных откосов раствором толщиной 30мм.	м²	2.18	
		5. Окраска оштукатуренной поверхности наружной стены фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности.	м²	51.9	

Составили:

Инженер 1-ой кат. ГТН ЭЗС

(должность)

Инженер 1-ой кат. ОСК УКС

(должность)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(подпись)

Митин В.Г.

(расшифровка)

[Подпись]

Багдасарян К.В.

(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ГТН ЭЗС

Главный механик

Начальник участка ОГМ

Анопочкин Е.Е.

Шехонов Е.Б.

Сухов О.И.