

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« 16 » 04 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/35

на капитальный ремонт штукатурки и устройство оцинкованных сливов по периметру здания над окнами 1-ого этажа по верху существующего ж/б пояса, ремонт декоративной штукатурки пилястр между оконными блоками по ряду А здания 100.

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 19868

3 отдел

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Разрушение штукатурки стен и пилястр.	1. Очистка кирпичных пилястр и стен от разрушенной штукатурки.	м²	22.7	
		2. Огрунтовка поверхности кирпичных пилястр и стен.	м²	75.8	
		3. Декоративная штукатурка кирпичных пилястр и стен раствором толщиной 20мм.	м²	75.8	
		4. Окраска оштукатуренной поверхности пилястр и стен фасадной краской за 2 раза.	м²	75.8	
		5. Вывоз строительного мусора на расстояние 1км. <i>погрузка мусора</i>	тн	0.05	
		Работы выполнять с применением канатного метода страховки.			
		6. Устройство оцинкованных сливов шириной 200мм по верху существующего ж/б пояса.	пог.м	110.0	

Составили:

Инженер 1-ой кат. ГТН ЭЗС

(должность)

Митин В.Г.
(подпись)

Митин В.Г.

(расшифровка)

Инженер 1-ой кат. ОСК УКС

(должность)

Багдасарян К.В.
(подпись)

Багдасарян К.В.

(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ГТН ЭЗС

Инженер 2-ой кат. группы
вспомогательного обеспечения




Анопочкин Е.Е.

Вегеле С.В.