



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам закупки

16.10.2014 № 304/6396

На № _____ от _____

Г

Г

О разъяснении положений
аукционной документации
www.zakupki.gov.ru
№ 31401576039
www.zakupki.rosatom.ru
№ 141006/1065/217
www.a-k-d.ru № M020033

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 15.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 26.06.2014 № 63), ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оборудования и программного обеспечения для нужд организаций Госкорпорации «Росатом», по информации, полученной от заказчиков, в ответ на запрос участника аукциона сообщает следующее:

Вопрос: Из ТЗ видно, что:

1. Балаковская станция:

а. Нет креплений для монтажа коммутаторов в стойку (требуется дополнительно J9583A)

2. Кольская станция:

а. Нет контроллера для подключения внешней дисковой полки D2700 к серверам.

б. Диски, при условии подключения D2700 к серверам, C8S58A следует заменить на 581286-B21.

с. Кабель 672242 – не нужен, в сервере стоит контроллер, который подключен к дисковой корзине.

d. Возможно, AW592B перепутали с НВА для подключения полки к серверам?

3. Курская станция:

a. Позиция 667855 не нужна, в сервере уже стоят 6 вентиляторов, но можно оставить в качестве запаски или для имеющихся серверов?

b. В сервере 747771 всего 12 посадочных мест под планки памяти, поставить в два сервера 40 планок памяти нельзя, но можно предположить, что это для других серверов.

4. Нововоронежская станция:

a. БП 481320-001 заказать нельзя, через сервис, нужно удалять из квотации

5. Смоленская станция:

a. Позиция 667855 не нужна, в сервере уже стоят 6 вентиляторов, но можно оставить в качестве запаски или для имеющихся серверов?

6. Головной институт:

a. В серверах 685622 выбрана память с разной частотой. Возможно первые 16 планок в один сервер, а вторые 16 в другой? Нужно узнавать.

b. В сервере 653200 нет трансиверов/кабелей для подключения по 10GbE.

7. Гринатом:

a. Для P4000 B7E26A нужно добавить трансиверы или DAC кабели.

8. ФГУП ГХК

a. Вместе идет внешняя SAS полка и два сервера, в которых нет внешних SAS портов. Нужно добавлять хотя бы в один.

Ответ: Спецификация включает сборные позиции на серверное оборудование и системы хранения данных.

1. Балаковская станция:

a. Состав оборудования указан верно, дополнительного оборудования не требуется.

2. Кольская станция:

a. Состав оборудования указан верно, изменений не требуется.

b. Партномер указан верно, изменений не требуется.

c. Позиция оборудования указана верно, изменений не требуется.

d. Партномер указан верно, изменений не требуется.

3. Курская станция:

a. Позиция оборудования указана верно, изменений не требуется.

b. Состав оборудования указан верно, изменений не требуется.

4. Нововоронежская станция:

a. Позиция оборудования указана верно, изменений не требуется.

5. Смоленская станция:

a. Позиция оборудования указана верно, изменений не требуется.

6. Головной институт:

a. Состав оборудования указан верно, изменений не требуется.

в. Состав оборудования указан верно, дополнительного оборудования не требуется.

7. Гринатом:

а. Состав оборудования указан верно, дополнительного оборудования не требуется.

8. ФГУПГХК

а. Состав оборудования указан верно, дополнительного оборудования не требуется.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: Канапухин Г.В.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-96)
E-Mail: KanapuhinGV@atomkomplekt.org