


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/34

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер института

 Иванов А.А.
 « 06 » 06 2014 г.


на аварийный ремонт 30.103 блок А *Гидроизоляция фундамента и прилегающий кровельного ковра к пилоту бк бсст. трубы 6/0 9-10/И-К*
 (вид ремонта)


Инв. № 17617


Отдел №3
 (наименование оборудования)
 (подразделение)


№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Основанием является Аварийный акт №30-05/95 от 08.11.2013 г. «Проверки кровельного ковра блока «А» здания 103».	1. Демонтаж и последующее устройство верхнего слоя наплавленного гидроизоляционного материала «Изопласт» ЭКП-5.	4 м²	5	10 6

Составили:

Инженер 2-ой кат. ОТН ЭЭС
 (подпись, ч. м. г.)  *Морозов М. Е.*
 (расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС
 (подпись, ч. м. г.)  *Анопочкин Е. Е.*
 (расшифровка)

Инженер ПО УКС
 (подпись, ч. м. г.)  *Андреев А. А.*
 (расшифровка)

Инженер группы вспомогательного обеспечения
 (подпись, ч. м. г.)  *Безец С. В.*
 (расшифровка)

