

1 Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить проводом ПВ3, соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ1.
2 Соединение цепей (жгуты 1–1–АС61А, 201–АС61А, 1–АС61А, +ЕН–АС61А, АС00АС004) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² красного цвета.
3 Соединение цепей (жгуты 1–2–АС61А, 202–АС61А, 2–АС61А, –ЕН–АС61А) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² синего цвета.
4 Соединение цепей (жгуты 1–31а, 1–31b, 1–31с, 1–33а, 1–33b, 1–33с, 1–37а–АС61А, 1–37b–АС61А, 1–37с–АС61А, 39а, 39b, 39с, 57а, 57b, 57с, 7а, 7b, 7с, 13а, 13b, 13с, 1–1б) выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² черного цвета.
5 Соединение остальных цепей выполнить проводом сечения не менее 1,5 мм² белого цвета.
6 Концы проводов ПВ3 окончить наконечниками.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

Разраб.	Шк.Зх	Масоров	Утв.	
Пров.	Шк.1х	Зацев	Н.контр.	Коробкова

R3.AC00.3960.032.05.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 3
ОРУ–500 кВ
Техническое задание заводу на изготовление шкафов РЦ ОРУ–500 кВ в части блока

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 48	Листов	

ШАС–1, Шкаф N 65 автоматики блокировки АС61А (резервной электромагнит) Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2013

Copyright ASKO