









1 Соединение цепей (жгуты 1, 101, 71, 73, 201, 1387, 1-1, 9701, 701-13, 901-13, 703-13) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 красного цвета.
2 Соединение цепей (жгуты 2, 102, 202, 1382, 16, 9702, 702-13) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 синего цвета.
3 Соединение цепей (жгуты 1015, 1013, 31а, 31b, 31с, 33а, 33b, 33с, 37а, 37b, 37с, 39а, 39b, 39с, 17, 3а, 3b, 3с, 51, 7-1а, 7-1b, 7-1с, 13а, 13b, 13с, 15а, 15b, 15с, 1-17, 1-34) выполнить проводом ПВ3 1х1,5 белого цвета.
4 Соединение остальных цепей выполнить проводом ПВ3 1х1,5 черного цвета.
5 Концы проводов окольцевать изоляционными.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R4.02968.4.0.32

Инженер	Кругляй			R4.AC00.3960.032.01.00.001	
Нач.отд.	Климов				
Контр.	Коробова			РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4	Лит. / Масса / Масштаб
				ОРУ-500 кВ. Опорная установка выключателя АС53А. Техническое задание заводу на шкаф типовой ШУЭ РЦ ОРУ-500 кВ	Лист 13 / Листов
				ВВС-1 Проект № 334 «Автоматики выключателя АС53А (основной) Электрическая схема электрическая полная»	ОАО "НИАЭП" 2012

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №
R4.02968.4.0.32