РХЗ

Ф. Д 2-1636т

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

А.Н. Бурмин

12.12.2011

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на капитальный ремонт здания 208 фасад в/с 15-34

по ПРУ 20-13,

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта _____ 12.12.11.

Расценил _____

Проверил _____

Тарифная сетка условий труда II тс (вторая)

Инвентарный номер 104 500 302

Материально ответственное лицо _____

Д.В. Дуонов

РСП РМЗ					СД271639 Лист 1 Листов 20
Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта	
А				КПР ТР фасад здание № 201 в/о 1534 2001 г.	

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф. Кст	Кзп	Цена склада	Примечание
				мк способом							
1				Погрузка и транспортировка автосамосвалом строй мусора на свалку Расстояние до 6 км	тн		9				
2				Ремонт цементной штукатурки цоколя толщ до 15 мм отдельными местами полщадью до 1 м2	м2		36 ✓				
3				Очистка поверхности кирп кладки цоколя отгрязи метал щёткой и промывка водой	м2		21 ✓				
4				Улучшенная штукатурка цоколя цем р-ром по новой пов-ти	м2		57				
5							—				
6				Ремонт штукатурки наруж кирпичных стен цем раствор толщина 15 мм. Площадь отдельных мест до 1м2	м2		58 ✓				
7				Улучшенная штукатурки наруж кирпичных стен цем раствор Площадь отдельных мест до 5 м2	м2		61				
8				Ремонт штукатурки откосов наружн стен по кирпичу цем раствором толщ до 20 мм	м2		4 ✓				
9							—				
10				Срубка старой краски и известкового покрытия на стене фасада здания	м2		731 ✓				

Составил *Расценил* *Проверил*

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 2
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР фасад здание № 208 бо 15 34 2001 г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф. Кст	Кзп	Цена склада	Примечание
11				То же с откосов	м2		4 бх. с п. 8				
12				Грунтовка (покраска) поверх стен глубоко проникающей грунтовкой кистью на 1 раз по штукатурке	м2		731				
13				То же откосов	м2		40				
14				Стоимость глубоко проникающей грунтовки Ceresit 250 г/м2	кг		193				
15				Перетирка поверхности стен раствором из сухой смеси толщ. Слоя 3 мм	м2		731 ✓				
16				То же откосов	м2		40 ✓				
17				Стоимость сухой смеси Богатырь-205 (или Рот Бант) расход 4,8 кг/м2	кг		3701 ✓				
18				Грунтовка поверхности стен укрепляющей грунтовкой кистью на 1 раз по перетирке	м2		731				
19				То же откосов	м2		40				
20				Стоимость укрепляющей грунтовки "Акриловая" расход 170 г/м2	кг		131				

Составил _____ *Расценил* _____ *Проверил* _____

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 3
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР фасад здание № 208 4/10 15-34 2001 г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф Кст	Кзп	Цена склада	Приме-чание
21				Покраска поверхости стен грунтом "Dyolite" кистью на 1 раз АБК	м2		731				
22				То же откосов	м2		40				
23				Стоимость грунтовки "Dyolite" расход 0,12кг/м2	кг		93				
24				Покраска поверхости стен краской "Dyolite" на 1 раз АБК	м2		731				
25				То же откосов	м2		40				
26				Стоимость краски "Дуалайт" (ведро-25кг) расход 1.2 кг/м2 на 1 слой	кг		925				
27				Стоимость колера	кг		1				
28				Окраска наружных стен известковым составом на 2 раза по ранее окр пов-ти с подготовкой пов-ти			723	энергетики пов-ности			
29				Окраска наружных стен здания известковым составом на 2 раза по новой пов-ти штукатурки	м2		119				

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

РСП РМЗ	ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ	СД271639 Лист 4 Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР Фасад здание № 208 Ф 15-34 2001 г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф Кст	Кзп	Цена склада	Приме-чание
30				Окраска наружных стен здания известковым составом на 2 раза по ранее окр пов-ти с подготовкой пов-ти	м2		—				
31				Окраска наружных откосов окон и дверей известковым составом на 2 раза по ранее окр пов-ти с подготовкой пов-ти	м2		26 ✓				
32				Окраска наружных откосов окон и дверей известковым составом на 2 раза по новой пов-ти по штукатурке Дмитриев	м2		4				
33				Улучш маслян окраска метал ворот лаком БТ-577 за 2 раза по ранее окрашен пов-ти с расч старой краски до 35%	м2		11 ✓				
34				Улучш маслян окраска дерев ворот эмаль ПФ115 на 2 раза по ранее окрашен пов-ти с расч старой краски до 35%	м2		138 ✓				
35				Грунтовка поверхн метал конструкций грунтом ГФ019 на 1 раз	м2		229				
36				Улучш окраска метал конструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по ранее окр пов-ти с расч старой краски до 35%,	м2		229				
37				Улучш окраска метал конструкций битумным лаком БТ- 577 за 2 раза по ранее окр пов-ти с расч старой краски до 35%,	м2		—				
38				Разборка штукатурки откосов на ширину 80 мм	м2		20 ✓				
39				Заделка зазоров стена-блок монтажной пеной Утепление	м3 мп		1 245 ✓				

Составил Дмитриев. *Расценил* _____ *Проверил* _____

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 5
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР фасад здание № 208 в/о 15-34 200 1/г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф Кст	Кзп	Цена склада	Примечание
40				Стоимость монтажной пены балон объём 750 мл	шт		30 ✓				
41				Улучшенная штукатурка откосов окон тощ. 25мм	м2		20				
42				Устройство метал каркаса с относом 50 мм от стен из метал профиля ПП60/27 под сайдинг в вертикальном исполнении	м2		33				
43				Стоимость комплектующих караса	комплект		1				
44				Наруж облицовка пов-ти стен по метал каркасу метал окрашенными панелями "Сайдинг"	м2		33				
45				Стоимость метал фасадных панелей "Сайдинг" Дл = 2,5м В= 0,15м окрашенные. Цвет- коричневый	шт мп		88 220				
46				Стоимость угол накладной внутренний 100*100 мм Дл= 2500 мм цвет-	шт мп		28 70 ✓				
47				Стоимость угол накладной внешний 100*100 мм Дл= 2500 мм цвет- коричневый коричневый	шт м/п		2 5 ✓	75 м/п			
48 48а				Ремонт кирпичной кладки стен из красного кирпича толщ. в 1/2 кирпича S > 1 м2 облицовки наружных стен здания	м2		8 ✓				

Составил Расценил Проверил

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 6
Листов 20

Ш/С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР фасад здание № 208 б/о 15-34 2011 г.

№ п/п	Ш/С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф. Кст	Кзп	Цена склада	Примечание
49				Кладка стен из кглиняного красного кирпича в оконном проёме, толщ. в 1 кирп.	м3		1				
50				Устройство и разборка инвентарных металлических лесов вертикальной проекции высотой 6м для отделочных работ	м2		348				
51				Устройство и разборка инвентарных металлических лесов вертикальной проекции высотой 10м для отделочных работ	м2		200				
52				Устройство защ настила из доски 50мм с оборачиваемостью 5 раз сплошного Девиков	м2		324				
53				Смена 2х полных наружных дерев дверных блоков на метал в кирпичных стенах при площади проёма до 4 м2	шт м2		2 ✓ 6,24				
54				Стоимость металлического дверного блока размер: 2080* 1500- 2шт	комплект кг		2 240 ✓ Девиков				
55			п. 52 см.	Стоимость гидродоводчиков для дверей	шт		2				
55а				Рем. кир. кл. стен отдельными местами	м3		2 ✓ Девиков 21.08.12				

Составил Девиков Расценил _____ Проверил _____

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 7
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	Сет. Коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР Фасад здание № 208 к/б 15-34 2001 г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим	Единица измерен. шифр	Объем работы	Поправ. Коэфф Кст	Поправ. Коэфф Кзп	Цена склада	Примечание
56				Погрузка мусора мех способом и транспортировка автосамосвалом строй мусора на свалку расстояние до 6км	тн		0,5				
57	1			Разборка оконных дерев блоков в кирпичных стенах с отбивкой штукатурки откосов площ. проёма 2,5 м2. с подоконной доской	м2 проёма		19,6				
				Стоим анкер-х болтов							
58				Установка пластиковых окон в оконных проёмах кирпич стенах с креплением на дюбели рамные и заделкой монтж пеной площ. проёма 2,5 м2	м2 проёма		19,6				
59				Стоимость пластиковых окон с 1 глухой верхней и двумя поворотно откидными боковыми створками с комплектующими,	комплект м2		19,6				
				стоим-ть окон, дерев							
60				Установка пластик подоконной доски шириной 600мм Н проёма до 3 м толщина стены 510мм	мп проёма		9,8				
				То же шириной 700мм - 6шт	мп		1,2				
61				Стоимость пластик подоконной доски с комплектующими, шириной = 600 мм, длиной = мм	комплект мп		9,8				
				шириной = 700 мм, длиной = мм	мп		1,2				
62				Облицовка пов-ти откосов окон 1 слоем Сэндвич панелью, с устройством одинарнрго дерев каркаса, со стоимостью комплектующих, с устройством теплоизоляции	м2		22,3				
63				Стоимость Сэндвич панели толщ 10мм шириной 500мм	мп		38,8				
				шириной 600мм	мп		5				
64				Стоимость утеплителя Изовер толщ 50мм	м3		1,12				
				Стоим утеплителя							
65				Установка декор уголка ПВХ25*25 мм на клей Жидкие свозди	мп		3,57				

Составил *Расценил* *Проверил*

РСП
РМЗ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

СД271639
Лист 8
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. Коэф-ты К1	Сет. Коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР ТР фонд здание № 208 ф/с 15-34 2001г.

№ п/п	Ш С	Ном. п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерен. наим.	Единица измерен. шифр.	Объем работы	Поправ. Коэфф. Кст	Поправ. Коэфф. Кзп	Цена склада	Примечание
66				Стоимость наружного декор уголка ПВХ 40*40мм	мп		43,8				
67				Стоимость клея жидкие гвозди балон 0,25л	шт		1				
68				Установка металлического слива оконного на саморез с заделкой зазора герметиком	шт		3,8				
				Герметик силиконовый	м2		0,2				
69				Стоимость металлических окрашенных сливов шириной 400 мм, длиной 10,43 мп	м2		3,8				
				ширина 250мм - длина 3,6 мп.							
70				Стоимость самореза метал- метал 4,2*16 Вес-1,57г/шт	шт		69				
71				Стоимость герметика "Жидкий пластик"	тюбик		—				
72				Улучш покр метал решеток на оконах эмаль ПФ115 за 2 раза по ранее окр пов-ти с расчисткой старой краски до 35 % с автовышки	м2		103				
73				покр наружных откосов известью за 2 раза по ранее окр пов-ти с с подготовкой повти по штукатурке	м2		37				
74				Улучшенная покр окон блоков эмаль ПФ-115 по ранее окр пов-ти за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2		156				

Составил Расценил Проверил

Замена остекления

Чертежи С 1413-АС № 208 инв N АС-2253

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 9
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				№ 208 фасад КПР 2011г.

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
С			Разборка заполнений								
С			оконных проемов из								
С			стеклоблоков H > 4м	м2		330					
С											
С											
76 С			Срубка штукатурки с наружн.								
С			откосов окон проемов	м2				493 · 0,12 = 59			+7 сантр
С						66 ✓					
С											
77 С			Срубка штукатурки с								
С			внутр откосов окон проемов			160 ✓		493 · 0,325 = 160 м2			
С											
С											
78 С			Улучшенная штукатурка					433 × 0,15 = 64 м2			
С			откосов внутр δ=15мм	м2		64.		(пр рамой)			
С			окон проемов								
С											

Составил Павлов. Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 10
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				зд 208 фасад КПР 2011

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
С											
С											
19 С			Улучшенная штукатурка	м2		35	S = 433 · 0,08 = 35 м2				
С			наружных откосов проемов								
С		цем. р-ром	толщ 23 мм								
С											
С											
80 С			Улучшенная штукатурка								
С			Внутр. откосов окон проемов	м2		58	S = 433 · 0,135 = 58 м2				
С			цем. р-ром толщ 23 мм				(середина стен)				
С											
С						93 м2					
1 С			Улучшенная штук								
С			То же внутр. откосов								
С			δ = 23 мм	м2		35	(на				
С											

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

1580 — 5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 11
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР зд 208 фасад 2001г.

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
22			То же внутр. откосов цем р-ром толщиной 15 мм	м²		22	S=60м·0,365			= 22 м²	
23			То же наружных откосов толщ. 15 мм	м²		12	S=60м		(80120) 0,2	= 12 м²	
1			Ремонт штукат внутр откосов толщ до 15 мм прямолинейной	м²		4 ✓	S=493	0,08 10%		= 39 м²	

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 12
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР зд 208 фасад 2011г.

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
85 С			Покраска внутр откосов				(0,08+0,35·1,93	=106 м²			=4,64 чел.
С			окон известковым составом	м²		110					
С			по новой пов-ти								
С											
86 С			Покр внутр откосов								
С			окон известк. составом								
С			по ранее окр. пов-ти		м²	35 ✓		1,93·0,08	38 м²		=1,4 чел = 35
С											
С											
87 С			Покраска наружных								
С			откосов окон. проемов					433·0,08=34,64			
С			известк. составом								
С			по новой пов-ти	м²		35					
С											
С											
С											
С											

Составил Ревин Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 13
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
				м/к
А				КПР зд 268. фасад 2с 11г

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
88 С		п.23	Сверление отв в метал уголке	шт		952					
С			ф16мм глубиной до 1см за дрелью								
С											
89 С		вх. вп	Сверление отв. за перепрятыбрам								
С		99 о.вц	в кирпичной стене ф16мм.	шт		952					
С			глубиной 150мм для мет. рам								
С											
90 С			Сверление отверстий ф6мм								
С			в полке метал уголка б=6мм	шт		324					
С											
91 С		—	Нарезка резьбы м8	шт		324					
С											
92 С			Сверление отв ф10мм б=6мм	шт.		324					
С											
93 С			Фрезерование отв ф10мм	шт		324					
С											
С											

Составил [signature] Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3.

РМП (MCU)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 14
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР зд 268 фасад 2е/п

	Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
94	С			Огрунтовка пов-ти м/к	м2		538					
	С			не 1 слой ГФ021 со стоимом								
	С											
	С											
95	С			Покраска пов-ти метал ~~полив.~~ мк								
	С			битумным лаком БТ-577	м2		538					
	С			не 2 слоя со стоим. лака								
	С											
	С											
96	С			Нанесение на периметру рамы								
	С			2х полос силиконового								
	С			Оконного герметика	мп		973	435 + 57.4 × 2 = 973 мп.				
	С										0.0000785	0.000050
97	С			Стоимость оконного	л.		49	973 м × 3,14 · 0.010 · 0,010 / 4 = 0,076 м³				
	С			герметика (ф8мм экструз)	мп						= 76 метров	
	С			6								
	С											

Составил Расценил Проверил

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 15
Листов 20

Ш	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
С				
А				КПР - 34 208 фасад 2611г

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
			сборка из сдвоенных уголков								
98 С			Монтаж метал рам непосредственно в оконном проеме на	шт		68					
С			сварке и креплением к кирп.	тн		11,2397					
С			стен анкерн. болтами.								
С											
99 С			Стоимость рамы м/к	тн.		11,2397					
С											
С											
100 С			Стоимость анкерных								
С			болтов с гайкой КТ-16150	шт		958					
С			(ф16 l=150мм.), Коелпеч"	кг		51					
С											
С											
С											
С											
С											
С											

Составил Расценил Проверил

1580—5000 3.

8

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 16
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР зд 208 фасад 2011г

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кап	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
С			Нарезка полотнищ	шт		68					
С			(стекло) поликарбоната	м²		643					
С			S = 10 м² = 80 шт.								
С			S = S₁ м² = 8 шт.								
С			Стоимость поликарбо								
С			ната, толщ. 6мм „Lexan Thermoclear"	м²		643					
С			Наклейка по верхнему и								
С			боковым граням листа поликарбоната								
С			непроницаемой ленты								
С											
С											
С			Стоимость непроницаемой								
С			ленты Multifoil-63629	м п		120					
С											
С			Наклейка по нижнему								
С			торцу листа перфорированной								
С			фильтрующей ленты	м п		120					

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 17
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР Ж 208 фасад ДЕ11,

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
06			Стоимость перфорир.								
			фильтрующей ленты	м п		120					
			Multifoil - АД 3429								
07			Наклейка пластины	м²		109					
			герметизирующей не м-	м п		488					
			рамы								
08			Стоимость герм. пластин								
			1Ф-1-М-ТКМЩ-3	м²		109					
09			Установка листов	шт		68					
			„Поликарбоната" в оконный								
			проём	м²		643					
10			Сверление отверстий ф 10мм								
			в листе Поликарбоната	шт		3680					

Составил Расценил Проверил

1580—5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 18
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР зд 208 фасад 2011г

	Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
11	С			Монтаж прижимной	тн		0,854,3					
	С			метал. полосы №5 на	шт		68					
	С			болтах М 8. (по верху рамы)								
	С											
12	С			Стоимость болтов М8-	кг		7,5					
	С			-69×12.5Б.016 ГОСТ 7805-70	шт		324					
	С											
	С											
13	С			Стоимость шайбы								
	С			А 8.01.10.016 ГОСТ 16958-78	шт		324					
	С											
	С											
14	С			Крепление листа к м/к								
	С			самонарезающим шурупом	шт		3680					
	С											
	С											
	С											

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

1580—5000 3

РМП (МСЦ) РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД 271680

Лист 19

Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КТР зд 208 фасад 2011г.

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. наим.	шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
15			Стяжка шурупа самонарезающий S-MP53Z 6,5×25 с уплотнительной шайбой EPDM ф16мм марки „HILTI"	шт		3680					
16			Устройство скатных сливов из оцинкованной стали, в = 450, l = 1900 – 30шт, l = 1060 – 4шт	м2		28					
17			Заделка монтажной пены завора между метал-рамой и откосом проема полиуретаном объем. $P_1 = 14,7 \cdot 30 = 441$ мп $\cdot 2 = 882$ мп; $P_2 = 13,02 \cdot 4 = 52,1$ мп $\cdot 2 = 104,2$ мп } 986 мп	м п.		986					
				м2		148		S =	986 · 0,15 = 148 м²		

Составил _____ Расценил _____ Проверил _____

1580 – 5000 3.

РМП (МСЦ)
РМЗ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

СД271680
Лист 20
Листов 20

Ш С	Смета №	Сет. коэф-ты К1	Сет. коэф-ты К2	Вид ремонта и наименование объекта
А				КПР № 208 фасад 2001/2

Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм. изм.	Единица изм. шифр	Объем работы	Поправ. коэф-ты Кст	Поправ. коэф-ты Кзп	Цена склада	Процент. цехов. расх.	Примечание
С			Стоимость монтажной	шт		148	√2	148	м 0,030 = 4,44 чел		
С			цены				n=	4,44 : 0,030 = 148	штук	болонь	
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											
С											

Составил Расценил Проверил

1580—5000 3