К шинке управления ~EC

К шинке управления ~N5

−X02/Y				
−F01:1	−X02:1	1		~EC
	−X02:2	2		
−F01:2	−X02:3	3		A01
−S01:14	−X02:4	4		
−K71:4	−X02:5	5		
−K21:A1	−X02:6	6		
−S02:13	−X02:7	7		
−K11:13	−X02:8	8		
−H10:1	−X02:9	9		
−G01:L	−X02:10	10		
−S01:21	−X02:11	11		A03
−K11:43	−X02:12	12		
−K71:5	−X02:13	13		
−K72:5	−X02:14	14		
−K73:5	−X02:15	15		
	−X02:16	16		
	−X02:17	17		
	−X02:18	18		
	−X02:19	19		
	−X02:20	20		
	−X02:21	21		
	−X02:22	22		
	−X02:23	23		
	−X02:24	24		
	−X02:25	25		
−K11:A1	−X02:26	26		A63
−K12:A1	−X02:27	27		A65
−K13:A1	−X02:28	28		A67
−K14:A1	−X02:29	29		A69
−K15:A1	−X02:30	30		A71
−K16:A1	−X02:31	31		A73
−K17:A1	−X02:32	32		A75
−K18:A1	−X02:33	33		A77
−K19:A1	−X02:34	34		A79
−K71:A1	−X02:35	35		A83
−K72:A1	−X02:36	36		A85
−K73:A1	−X02:37	37		A87
−K71:6, −H13:1	−X02:38	38		A89
−K20:13	−X02:39	39		
	−X02:40	40		
−K20:14	−X02:41	41		
	−X02:42	42		
−K21:65	−X02:43	43		
	−X02:44	44		
−F01:3	−X02:45	45		~N5
−F01:4	−X02:46	46		~N6
−K11:A2	−X02:47	47		
−K11:E2	−X02:48	48		
−K20:A2	−X02:49	49		
−K71:2	−X02:50	50		

−H13:2	−X02:51	51		~N6
−K21:A1	−X02:52	52		
−H01:2	−X02:53	53		
−H10:2	−X02:54	54		
−G01:N	−X02:55	55		
	−X02:56	56		
	−X02:57	57		
	−X02:58	58		
	−X02:59	59		
−S11:3	−X02:60	60		1
	−X02:61	61		
−S11:4	−X02:62	62		3
−S11:1	−X02:63	63		33
−H11:2	−X02:64	64		71
−H12:2	−X02:65	65		73
−S21:3	−X02:66	66		11
−S21:4	−X02:67	67		103
−S21:1	−X02:68	68		133
−H21:2	−X02:69	69		171
−H22:2	−X02:70	70		173
−S31:3	−X02:71	71		21
	−X02:72	72		
−S31:4	−X02:73	73		203
−S31:1	−X02:74	74		233
−H31:2	−X02:75	75		271
−H32:2	−X02:76	76		273
−S41:3	−X02:77	77		101
−S41:4	−X02:78	78		1003
−S41:1	−X02:79	79		1033
−H41:2	−X02:80	80		1071
−H42:2	−X02:81	81		1073
−S51:3	−X02:82	82		1101
−S51:4	−X02:83	83		1103
−S51:1	−X02:84	84		1133
−H51:2	−X02:85	85		1171
−H52:2	−X02:86	86		1173
−S06:3	−X02:87	87		015−1
−S06:7	−X02:88	88		015−2
−S06:11	−X02:89	89		201
−S06:4	−X02:90	90		151−1
−S06:8	−X02:91	91		151−2
−S06:12	−X02:92	92		217
	−X02:93	93		
	−X02:94	94		
	−X02:95	95		
	−X02:96	96		
	−X02:97	97		
	−X02:98	98		
	−X02:99	99		
	−X02:100	100		

	−X02:101	101		
	−X02:102	102		
	−X02:103	103		
	−X02:104	104		
−P11:8	−X02:105	105		A401
−P11:7	−X02:106	106		N401
−P21:8	−X02:107	107		A402
−P21:7	−X02:108	108		N402
	−X02:109	109		
	−X02:110	110		

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.02998.4.0.34

Разраб.инж.1к.	Лысенкова		27.10
Пров.вед.инж	Крюченков		27.10.
Пров.нач.гр.	Лапин		27.10.
Н. контр.	Боровкова		30.10.14

R4.CS43.3690.034.01.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4

Инженерно−бытовой корпус
РУСН−0,4 кВ
Задание заводу на изготовление
блока управления трансформаторами

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 5	Листов	

Блок управления трансформаторами
Схема электрическая
соединений рядов зажимов

АО "НИАЭП" 2014

Инв. N подл. R4.02998.4.0.34 | Подп. и дата | Взам. инв. N

Формат А2