Таблица
2.4.1

План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выброса

Площ	Цех	Ист.	Наименование источника	Выбрасываемое		Периодич-ность контроля	ПДВ, г/с	ПДВ, мг/м3	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				Код	Наименование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0001	Зависимый от скорости ветра	0337	Углерод оксид	Раз в пять лет	0.000004	0,00000	осуществляется по действующим методикам службами предприятия совместно с лицензированной организацией	
1	2	0002	Зависимый от скорости ветра	0549	Фтористые газообразные соединения	Раз в год	0,0034900	0,00000		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

ПНСА.158-ООС

ОАО «НИИТФА», г. Москва, Варшавское шоссе, дом 46
Техническое перевооружение лабораторного корпуса

Копировал

Формат А3