





Освещение (монт. ед. 00)

1. Соединение цепей аппаратуры, устанавливаемой на фасаде двери шкафа выполнить гибкими медными проводниками сечением не менее 1,5 мм².
2. Соединение остальных цепей выполнить медными проводниками сечением не менее 1,5 мм².
3. Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке

4. На схеме условно показаны:
α – универсальные измерительные клеммы с размыкателем WTL 6/3/STB.

						Инв. N подл.	R4.05269.4.0.32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Ильин А.В.				11.06	R4.AE00.3960.032.01.00.001	
Пров.	Волков				11.06		
Т.контр.	Колобкова				11.06		
						Лит.	Масса	Масштаб
						Лист 52	Листов
						АО "НИИЭМП" 2015	

РЭСТОЛОЖКИ АВС БЛОК 4
ОУ. Сосредоточенный набор ВВ 220 кВ
"Волгоградэнерго-Котельниково"
Технологическая защитная коробка на самонесущем изоляторе ПЗА 5 ПЦ ОУ9-220 кВ

БВО-2. Шкаф ВЗШ общая цепей ВВ 220 кВ
Схема электрическая полная

Копировал А.А.Ситов