

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ОТЭК»)
ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ СЕВЕРСК
Электрический цех

16.04.2015 № 3046/с/2144
Ответ на запрос

На Ваш запрос №13-1 от 16.04.2015г. сообщаем:

1. По ремонту электродвигателя 4А3М-2000/3000-2 требуется выполнить только ремонт статорной обмотки.
2. По ремонту электродвигателя 2АДОТ-500-3000-8 требуется выполнить ремонт статорной обмотки, ремонт вала ротора (статор и ротор транспортируются отдельно).
3. По ремонту электродвигателя А12-52-4 требуется выполнить ремонт статорной обмотки, ремонт обмотки «беличьей клетки» ротора, (статор и ротор транспортируются отдельно).
4. Требуется восстановление штатного термоконтроля, нарушаемого при перемотке двигателя.
5. Исполнение обмотки ротора А12-52-4 –сварная алюминиевая.

Директор ФС АО «ОТЭК»




С.Б.Фокин

Виза:

Начальник электроцеха

ФС АО «ОТЭК»

С.В.Петров



Исп.Нестеров Ю.Н.

555-214

