

138/50

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

А.А. Иванов

« » 2013г.ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 50-41/13 от «15» 04 2013г

на восстановление монтаж задвижки Ду355 после выполнения работ по чулкованию
КППВВД (инв.№ вр.0092) пл. зд.160 по договору ДП-12-183 и
(ТР №8508/1207 от 10 декабря 2009г)

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ и затрат	кол- во	ед.из м.	прим.
1	2	3	4	5	6
№10,11	в результате выполнения дополнительных работ по АКТу №50-166/12 демонтирована задвижка на водопроводе В2 (КППВВД)	Для завершения работ и устранения дефектов необходимо:			
1.		Монтаж фланцев фиксирующих Ду 355	2	шт.	
2.		Установка задвижки клиновая Ду 355	1	шт.	
3.		Монтаж штурвала к задвижке Ду 355	1	шт.	

Составил: Зам. главного энергетика

В.Г. Иванов

Согласовано: Главный инженер УКС

М.В. Постернак

14.05.13

Григорьев В.В.

Счетчик № 60/13-14