



1. \* Размеры для справок.
2. Сварные швы Икл. по ОСТ4 ГО.005.247-82.
3. Сварные швы зачистить  $\sqrt{Ra\ 12,5}$ .
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Смирнова		<i>Смирн</i>	25.09.13	
Проб.	Ткачев		<i>Ткач</i>	26.09.13	
Т.контр.	Григорьев		<i>Григор</i>	25.09.13	
Н.контр.	Терехова		<i>Терех</i>	30.09.13	
Утв.	Булысов		<i>Булыс</i>	02.10.13	

АКЖИ.301564.039 СБ						
на изм. № лист	Кронштейн Сборочный чертеж			Лист.	Масса	Масштаб
						1:1
				Листов		1
08 09						