

(вид со стороны монтажа)



(bug со стороны монтажа)

1 Монтаж выполинять проводом ПУВ 1х1,5  
2 Весь монтаж выполнять в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7-МШУТ1\_34=00.dwg

					1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЗН2.7-МШУТ1_34	
Изм.	Лист	№ док.	Поп.	Лист		
Разоб.	Юдин	Коп.	14.08			
Проб.	Дубак	14.08	14.08			
Бук. пр.	Волков	14.08	14.08			
Т. контр.	Гуляев	14.08	14.08			
Н.контр.	Куценко	14.08	14.08			
Утв.	Широкий	14.08	14.08			

Шкаф управления МШУТ1		Лист	Масса	Масштаб
		И		
Схема электрическая соединений		Лист	Листов	1
		ОАО "Атомэнергосрект" ВПО Волкерск 2014		
		Формат А2х3		