

#### **4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**

Не предъявляются.

#### **5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ**

При выполнении пусконаладочных работ "под нагрузкой" Исполнитель обязан руководствоваться требованиями РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования", рабочей документацией и проектной документацией № М2463 "СЗ СХК. Установка гидрофторирования оксидов урана (2-я очередь)", паспортами заводов-изготовителей оборудования.

#### **6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

При производстве работ Исполнитель обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области охраны труда" П-ОТ-07-010-2010, "Правил пожарной безопасности в РФ" ППБ 01-03, Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима для работников ОАО "СХК".

К безопасности результатов работ требований не предъявляется.

#### **7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

Технические документы (протоколы, акты), оформленные в установленном порядке, передаются Заказчику после окончания работ Исполнителем.

#### **8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам**

Пусконаладочные работы должны быть выполнены в объеме, установленном в РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования".

#### **9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах**

Не предъявляются.

#### **10. Требования по объему гарантий качества работ**

Исполнитель должен гарантировать качественное выполнение работ, регламентируемое нормативными документами.