

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СибРегионПромсервис»

А.С.Киселев

« 06 » октября 2014 г.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 1-188-2014-2

На текущий ремонт кабинетов и коридора зд. №73. площадка № 4,  
каб.1,1а,2,3,4,6,7, коридор первого этажа,26,29,30,31,32,33,35,36,36а,37,38,39,40.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

A blue ink signature of A.I. Rybalko.

А.И.Рыбалко

Составил:

A blue ink signature of S.N. Chuykov.


С.Н.Чуйков

## Дефектная ведомость

Текущий ремонт кабинетов и коридора зд. № 73 площадки №4

| №№ | Шифр расценки | Наименование работы                                                                                  | Единица измерения |      | Объем работы | Поправочные коэффициенты |                 | Обоснование |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------------------|-----------------|-------------|
|    |               |                                                                                                      | наименование      | шифр |              | К <sub>СТ</sub>          | К <sub>ЗП</sub> |             |
| 1  | 2             | 3                                                                                                    | 4                 | 5    | 6            | 7                        | 8               | 9           |
|    |               | <b>Каб № 1.(двойной).</b>                                                                            |                   |      |              |                          |                 |             |
|    |               | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                        | м                 |      | 35           |                          |                 |             |
|    |               | Демонтаж линолеума                                                                                   | м                 |      | 32,91        |                          |                 |             |
|    |               | Устройство (ниши) из ГВЛ с устройством металлического каркаса со стоимостью                          | м2                |      | 1,74         |                          |                 |             |
|    |               | Установка пластиковой радиаторной решетки (1200х600)со стоимостью материалов                         | шт                |      | 1            |                          |                 |             |
|    |               | Расчистка стен по масляной краске                                                                    | м2                |      | 2,8          |                          |                 |             |
|    |               | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-19» бетонконтакт со стоимостью материалов, расход 0,35 кг/м2 | м2                |      | 44,53        |                          |                 |             |
|    |               | Ремонт штукатурки стен «Rotband», со стоимостью материалов, расход 8 кг/м2 при толщине 10 мм         | м2                |      | 44,53        |                          |                 |             |
|    |               | Улучшенная шпатлевка стен «Vetonit», со стоимостью материалов, расход 1,2 кг/м2, при толщине 3мм     | м2                |      | 44,53        |                          |                 |             |
|    |               | Улучшенная окраска ВА по новой                                                                       | м2                |      | 44,53        |                          |                 |             |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|--|--|--|
|  |  | поверхности стен со стоимостью материалов                                                      |      |  |          |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА оконных откосов по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35%      | м2   |  | 7,4      |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен по обоям ранее окрашенной поверхности ВА                               | м2   |  | 37,3     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой более 35%                            | м2   |  | 5,2      |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обдички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2   |  | 3,84     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска плинтуса с расчисткой до 35% по ранее окрашенной поверхности                  | м2/м |  | 0,21/4,2 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                        | м2   |  | 32,91    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                      | м    |  | 30,8     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Устройство деревянного плинтуса б/у без стоимости материалов                                   | м    |  | 4,2      |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                | шт   |  | 9        |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                  | шт   |  | 5        |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |      |  |          |  |  |  |
|  |  | Заглушки лев+прав                                                                              | шт   |  | 4        |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                          | шт   |  | 12       |  |  |  |

Составил



Проверил



|  |  |                                                                                                   |        |  |       |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|--|--|--|
|  |  | Установка отбойной доски из ЛДСП со стоимостью материалов                                         | шт/м   |  | 2/7   |  |  |  |
|  |  | <b>Каб. № 1а.</b>                                                                                 |        |  |       |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                     | м      |  | 23,6  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                                | м      |  | 36    |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дверного деревянного блока ДГ 21-13 оббитого оцинкованной сталью с двух сторон           | м2     |  | 2,54  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного шкафа (ниши) под подоконником                                                | м2     |  | 4,61  |  |  |  |
|  |  | Устройство (ниши) из ГВЛ с устройством металлического каркаса со стоимостью                       | м2     |  | 3,18  |  |  |  |
|  |  | Установка пластиковой радиаторной решетки (1200x600) со стоимостью материалов                     | шт     |  | 2     |  |  |  |
|  |  | Установка дверного деревянного блока двухстворчатого ДГ 21-12 типа «Краснодеревщик» со стоимостью | комп   |  | 1     |  |  |  |
|  |  | Установка ручки-замка и завертки под золото со стоимостью материалов                              | комп   |  | 1+1   |  |  |  |
|  |  | Установка обналички с одной стороны со стоимостью материалов                                      | комп/м |  | 1/5,4 |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка цем-песчан стяжки грунтовками «Cerezit СТ-17», со стоимостью материалов                | м2     |  | 36    |  |  |  |

Составил



Проверил



|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Выравнивание цем-песчаных полов из сухих смесей, толщиной 20 мм со стоимостью материалов типа «Крепс СВ», расход 1,6кг/м2 при толщине 1мм | м2 |  | 36   |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Устройство короба из ГВЛ с установкой металлического каркаса со стоимостью материалов                                                     | м2 |  | 1,2  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Демонтаж проводки с креплением                                                                                                            | м  |  | 5,84 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала шир 20 мм, глуб 10 мм с затаскиванием провода и со стоимостью кабель-канала                                      | м  |  | 6    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб с расчисткой более 35%                                                                                 | м2 |  | 8    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35%                                          | м2 |  | 0,6  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                                                                   | м2 |  | 36   |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                                                                 | м  |  | 23,6 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                                                           | шт |  | 10   |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                                                             | шт |  | 8    |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                           |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Заглушки (лев+прав)                                                                                                                       | шт |  | 2    |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                                                                     | шт |  | 9    |  |  |  |

Составил




Проверил





|  |  |                                                                                         |    |  |       |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|
|  |  | Устройство металлического порога шир 30 мм со стоимостью                                | м  |  | 1,2   |  |  |  |
|  |  | Расчистка стен отдельных мест от масляных красок площадью до 1 м2                       | м2 |  | 3,8   |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки сухими смесями «Rotband», толщиной 20 мм со стоимостью материалов     | м2 |  | 3,8   |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-19» со стоимостью материалов, расход 0,35 кг/м2 | м2 |  | 59    |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен со стоимостью материалов                                      | м2 |  | 59    |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-17» со стоимостью материалов, расход 0,2 л/м2   | м2 |  | 59    |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью                              | м2 |  | 59    |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА по обоям стен со стоимостью материалов                            | м2 |  | 59    |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                      | м2 |  | 15,64 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного каркаса                                                            | м2 |  | 2,31  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                           | м  |  | 17,7  |  |  |  |
|  |  | Устройство (ниши) из ГВЛ на металлическом                                               | м2 |  | 1,6   |  |  |  |

Составил




Проверил




|  |  |                                                                                                  |    |  |      |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|--|--|--|
|  |  | каркасе со стоимостью материалов                                                                 |    |  |      |  |  |  |
|  |  | Установка пластиковой радиаторной решетки (1200x600) со стоимостью материалов                    | шт |  | 1    |  |  |  |
|  |  | Замена ручки-замка (под золото) со стоимостью                                                    | шт |  | 1    |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб с расчисткой до 35%                                           | м2 |  | 3,5  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 |  | 1,92 |  |  |  |
|  |  | Устройство штроб в штукатурке глубиной 20 мм                                                     | м  |  | 2,5  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж розеток для открытой проводки одностепенные                                             | шт |  | 3    |  |  |  |
|  |  | Установка одностепенных розеток для открытой проводки со стоимостью материалов                   | шт |  | 3    |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки сухими смесями «Rotband», толщиной 20 мм со стоимостью материалов              | м2 |  | 2    |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-17» со стоимостью материалов, расход 0,2 л/м2            | м2 |  | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен со стоимостью материалов                                               | м2 |  | 40,4 |  |  |  |

Составил




Проверил



|  |  |                                                              |       |  |        |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--|--|--|
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью   | м2    |  | 40,4   |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА по обоям стен со стоимостью материалов | м2    |  | 40,4   |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов    | м     |  | 17,7   |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                              | шт    |  | 7      |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                | шт    |  | 2      |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                        | шт    |  | 7      |  |  |  |
|  |  | Демонтаж радиаторов                                          | шт/м2 |  | 10/2,5 |  |  |  |
|  |  | Устройство радиаторов (итальянские) со стоимостью материалов | шт/м2 |  | 10/2,5 |  |  |  |
|  |  | <b>Каб №3.</b>                                               |       |  |        |  |  |  |
|  |  | Замена ручки-замка (под золото) со стоимостью                | шт    |  | 1      |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 4.</b>                                              |       |  |        |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                           | м2    |  | 14,56  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                | м     |  | 16,7   |  |  |  |
|  |  | Демонтаж отбойной доски из МДФ                               | м/шт  |  | 5,93/4 |  |  |  |
|  |  | Окраска стен ВА по ранее окрашенной поверхностям обоев       | м2    |  | 37,8   |  |  |  |

Составил




Проверил





|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|--|--|--|
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м    |  | 16,7  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                  | шт   |  | 6     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                    | шт   |  | 2     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                            | шт   |  | 6     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                          | м2   |  | 14,6  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2   |  | 1,92  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 6.</b>                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2   |  | 32,63 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м    |  | 16,9  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Демонтаж отбойной доски из МДФ                                                                   | м/шт |  | 4,7/3 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                          | м2   |  | 32,63 |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м    |  | 21,9  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                  | шт   |  | 6     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                    | шт   |  | 2     |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |      |  |       |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
|  | Стыки                                                                                            | шт   | 8      |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Заглушка лев+прав                                                                                | шт   | 2      |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Устройство металлического порога шир 30 мм со стоимостью                                         | м    | 0,9    |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Установка отбойной доски из ЛДСП со стоимостью материалов ( 1шт-2,5м, 4шт-2м)                    | шт/м | 5/10,5 |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Оклейка откосов оконных структурными обоями под окраску со стоимостью материалов                 | м2   | 1      |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Окраска стен ВА по ранее окрашенной поверхностям обоев                                           | м2   | 47,55  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2   | 1,92   |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | <b>Каб № 7.(центр)</b>                                                                           |      |        |  |  |  |
|  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2   | 15,6   |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м    | 11,4   |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Замена ручки-замка (под золото) со стоимостью                                                    | шт   | 1      |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Демонтаж электропроводки                                                                         | м    | 20     |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки и деревянного порога с заменой брусков со стоимостью                      | шт   | 1      |  |  |  |
|  |                                                                                                  |      |        |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|--|--|
|  | Ремонт штукатурки откосов сухими смесями со стоимостью материалов, толщиной 20 мм                   | м2    | 3        |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен сухими смесями со стоимостью материалов, толщиной 20 мм                      | м2    | 6,4      |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Расчистка стен от масляных красок                                                                   | м2    | 48       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-19» со стоимостью материалов, расход 0,35 кг/м2             | м2    | 48       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Улучшенная шпатлевка стен толщиной 6 мм со стоимостью материалов (расход 1,2 кг/м2 при толщине 3мм) | м2/кг | 48/115,2 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-17» со стоимостью материалов, расход 0,2 л/м2               | м2    | 48       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью                                          | м2    | 48       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска ВА по обоям стен со стоимостью материалов                                        | м2    | 48       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                             | м2    | 15,6     |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                           | м     | 14       |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                                                     | шт    | 7        |  |  |  |  |
|  |                                                                                                     |       |          |  |  |  |  |
|  | Угол наружный                                                                                       | шт    | 5        |  |  |  |  |

Составил


Проверил

|  |  |                                                                                                  |       |       |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                                  |       |       |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                            | шт    | 5     |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка лев+прав                                                                                | шт    | 6     |  |  |  |  |
|  |  | Устройство металлического порога шир 30 мм со стоимостью (2 шт x0,9м)                            | м     | 1,8   |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала шир 40 мм,,глуб 20 мм со стоимостью                                     | м     | 20    |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала шир 10 мм,,глуб 10 мм со стоимостью                                     | м     | 4     |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2    | 1,92  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж светильника типа ЛСП 2*40                                                               | шт.   | 2     |  |  |  |  |
|  |  | Устройство потолка «Armstrong» со стоимостью материалов                                          | м2    | 15,9  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство встраиваемых светильников потолочных типа ЛВО 4*18 со стоимостью материалов           | шт    | 4     |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 7.(правая сторона).</b>                                                                 |       |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2    | 16,8  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м     | 18,5  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж дверного блока ДГ 21-10 с обналичкой                                                    | шт/м2 | 1/2,1 |  |  |  |  |

Составил



Проверил



|  |  |                                                                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
|  |  | Демонтаж деревянного встроенного шкафа                                                                             | м2   | 4,9  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж электропроводки                                                                                           | м    | 25   |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянных щитов (шкафа)<br>ламинированной обшивки на деревянном<br>каркасе                               | м2   | 9,4  |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка стен ГВЛ в два слоя с установкой<br>металлического каркаса со стоимостью<br>материалов                   | м2   | 9,4  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство ревизионного люка (300*300) со<br>стоимостью                                                            | шт   | 1    |  |  |  |  |
|  |  | Установка дверного блока ДГ 21-10<br>«Краснодеревщик» с обналичкой с двух<br>сторон и комплектующими со стоимостью | комп | 1    |  |  |  |  |
|  |  | Установка ручки-замка (под золото) со<br>стоимостью                                                                | комп | 1    |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 40 мм, глуб<br>20 мм со стоимостью                                                   | м    | 26   |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки откосов сухими смесями<br>со стоимостью материалов, толщиной 20 мм                               | м2   | 2,5  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки стен сухими смесями со<br>стоимостью материалов, толщиной 20 мм                                  | м2   | 6,9  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка стен от масляных красок                                                                                  | м2   | 41,8 |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-                                                                           | м2   | 41,8 |  |  |  |  |

Составил

Проверил




|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|--|--|
|  |  | 19» со стоимостью материалов, расход 0,35 кг/м2                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен толщиной 6 мм со стоимостью материалов                      | м2/кг | 51,2/12<br>2,9 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками «Cerezit СТ-17» со стоимостью материалов, расход 0,2 л/м2 | м2    | 51,2           |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью                            | м2    | 51,2           |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА по обоям стен со стоимостью материалов                          | м2    | 51,2           |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                               | м2    | 16,8           |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                             | м     | 18,5           |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                       | шт    | 4              |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                         | шт    | 2              |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                 | шт    | 7              |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка лев+прав                                                                     | шт    | 2              |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  | Устройство металлического порога шир 30 мм со стоимостью (2 шт x0,9м)                 | м     | 1,8            |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                       |       |                |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
|  |  | Демонтаж светильника типа ЛСП 2*40                                                                              | шт.   | 2      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Устройство потолка «Armstrong» со стоимостью материалов                                                         | м2    | 16,8   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Устройство встраиваемых светильников потолочных типа ЛВО 4*18 со стоимостью материалов                          | шт    | 4      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Устройство металлического каркаса с обшивкой ГВЛ короба со стоимостью материалов (500*300, 300*500)             | м2    | 0,5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Установка ревизионного люка 250*250 (под комп блок) со стоимостью                                               | шт    | 1      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | <b>Коридор первого этажа.</b>                                                                                   |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Замена потолочной плитки «Armstrong» без стоимости каркаса                                                      | м2/шт | 3,6/10 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки стен сухими смесями отдельных мест, площадью до 1 м2 со стоимостью материалов, толщиной 20 мм | м2    | 7,5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен антиплесенью отдельных мест со стоимостью                                                       | м2    | 1,5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками СТ-17 отдельных мест со стоимостью                                                  | м2    | 7,5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен со стоимостью материалов                                                              | м2    | 7,5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен ВА по ранее окрашенной поверхности                                                      | м2    | 200,94 |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен ВА по новой поверхности                                           | м2 | 7,5   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 35%                          | м2 | 7     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм      | шт | 1     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 24.</b>                                                                          |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА по ранее окрашенной поверхности стен обоев со стоимостью материалов | м2 | 44,6  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                        | м2 | 24    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж плинтуса из ПВХ на саморезах                                                     | м  | 18,41 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                   | м2 | 24    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                 | м  | 18,41 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                           | шт | 5     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                             | шт | 3     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                     | шт | 7     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка лев+прав                                                                         | шт | 2     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                           |    |       |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 26.</b>                                                                                 |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска ВА по ранее окрашенной поверхности стен обоев со стоимостью материалов        | м2 | 36,9  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 29.</b>                                                                                 |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Снятие обоев со стен                                                                             | м2 | 46,4  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж электрокабеля                                                                           | м  | 4     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 30 мм, глуб 10 мм со стоимостью                                    | м  | 4     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Замена выключателя для наружной проводки со стоимостью                                           | шт | 1     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м  | 15,8  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2 | 15,06 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума типа «Tarkett» со стоимостью                                                | м2 | 15,06 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |
|  |  | Устройство плинтуса пластикового со стоимостью                                                   | м  | 15,8  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |       |  |  |  |  |

Составил




Проверил






|  |                                                                                                      |    |      |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  | Угол внутренний                                                                                      | шт | 7    |  |  |  |  |
|  | Угол наружный                                                                                        | шт | 4    |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                                                | шт | 6    |  |  |  |  |
|  | Заглушка лев+прав                                                                                    | шт | 2    |  |  |  |  |
|  | Устройство металлического порога, шир 30 мм со стоимостью                                            | м  | 0,9  |  |  |  |  |
|  | Оклейка стен структурными обоями под окраску со стоимостью                                           | м2 | 48,3 |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска структурных обоев по новой поверхности ВА                                         | м2 | 48,3 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 35%                                     | м2 | 1,8  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлической решетки по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 10% (300*300) | м2 | 0,09 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35%     | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  | <b>Каб № 30.</b>                                                                                     |    |      |  |  |  |  |
|  | Замена ручки-замка (под золото) со стоимостью                                                        | шт | 1    |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                        | м  | 14,5 |  |  |  |  |

Составил



Проверил






|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2 | 16,3 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Устройство линолеума типа «Tarkett» со стоимостью                                                | м2 | 16,3 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтуса пластикового со стоимостью                                                   | м  | 14,5 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                                                  | шт | 6    |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Угол наружный                                                                                    | шт | 2    |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                                            | шт | 5    |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Заглушка лев+прав                                                                                | шт | 4    |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Оклейка стен структурными обоями под окраску без стоимости                                       | м2 | 1,2  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска структурных обоев по ранее окрашенной поверхности ВА                          | м2 | 39,3 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | <b>Каб № 31.</b>                                                                                 |    |      |  |  |  |  |
|  | Ремонт линолеума (проклейка швов и заплаток), шир 10 мм                                          | м2 | 0,6  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  | Оклейка стен структурными обоями под окраску без стоимости              | м2 | 1,2  |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска структурных обоев по ранее окрашенной поверхности ВА | м2 | 41,9 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов с расчисткой до 10%    | м2 | 0,73 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | <b>Каб № 32.</b>                                                        |    |      |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса                                           | м  | 15   |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Демонтаж линолеума                                                      | м2 | 16,8 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Устройство линолеума типа «Tarkett» со стоимостью                       | м2 | 16,8 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтуса пластикового со стоимостью                          | м  | 17,5 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                         | шт | 6    |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Угол наружный                                                           | шт | 2    |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                   | шт | 7    |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Заглушка лев+прав                                                       | шт | 4    |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Оклейка стен структурными обоями под окраску без стоимости              | м2 | 1,5  |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска структурных обоев по новой поверхности ВА            | м2 | 41,3 |  |  |  |  |
|  |                                                                         |    |      |  |  |  |  |

Составил




Проверил




|  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж электрокабеля                                                                           | м  | 9,5  |  |  |  |  |
|  | Устройство кабель-канала, шир 10 мм, глуб 10 мм со стоимостью                                    | м  | 2    |  |  |  |  |
|  | Устройство кабель-канала, шир 20 мм, глуб 10 мм со стоимостью                                    | м  | 2,5  |  |  |  |  |
|  | <b>Каб № 33.</b>                                                                                 |    |      |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного шкафа, глубиной 600 мм                                                      | м2 | 5,72 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м  | 10   |  |  |  |  |
|  | Демонтаж линолеума                                                                               | м2 | 16,1 |  |  |  |  |
|  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                          | м2 | 16,1 |  |  |  |  |
|  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м  | 15,8 |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                                                  | шт | 4    |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                                            | шт | 6    |  |  |  |  |
|  | Заглушка лев+прав                                                                                | шт | 4    |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен сухими смесями отдельных мест, площадью до 1 м2 со                        | м2 | 1,5  |  |  |  |  |

Составил



Проверил



|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  |  | стоимостью материалов, толщиной 20 мм                                                          |    |      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Снятие обоев со стен                                                                           | м2 | 29,6 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками СТ-17 отдельных мест со стоимостью                                 | м2 | 35,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен отдельных мест со стоимостью материалов                              | м2 | 9,6  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью материалов                          | м2 | 35,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска структурных обоев по новой поверхности ВА                                   | м2 | 35,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство потолка «Armstrong» со стоимостью материалов                                        | м2 | 1,8  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обдички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 35.</b>                                                                               |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                  | м  | 31,8 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                             | м  | 69,8 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство (ниши) из ГВЛ с устройством металлического каркаса со стоимостью                    | м2 | 4,74 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Установка пластиковой радиаторной решетки (1200х600)со стоимостью материалов                   | шт | 3    |  |  |  |  |

Составил




Проверил





|  |  |                                                                                                           |      |       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                                           |      |       |  |  |  |  |
|  |  | Замена ручки-замка (под золото) со стоимостью                                                             | шт   | 1     |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж отбойной доски из МДФ, шир 250 мм                                                                | м/шт | 54/20 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                                   | м2   | 69,8  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                                 | м    | 40,8  |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                           | шт   | 11    |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                             | шт   | 7     |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                                     | шт   | 16    |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35%          | м2   | 1,92  |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 10%                                          | м2   | 0,5   |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска металлического сейфа по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% (с двух сторон) | м2   | 3,82  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабель-канала, шир 10 мм, глуб 10 мм                                                             | м    | 15,8  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 10 мм, глуб 10 мм без стоимости                                             | м    | 15,8  |  |  |  |  |

Составил




Проверил






|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Замена плитки потолочной «Armstrong» без стоимости каркаса (600*600)                                            | шт/м2 | 4/1,44 |  |  |  |  |
|  |  | Снятие обоев со стен                                                                                            | м2    | 85,8   |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки стен сухими смесями отдельных мест, площадью до 1 м2 со стоимостью материалов, толщиной 20 мм | м2    | 2,3    |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками СТ-17 отдельных мест со стоимостью                                                  | м2    | 92,6   |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен отдельных мест со стоимостью материалов                                               | м2    | 7,2    |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью материалов                                           | м2    | 92,6   |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска структурных обоев по новой поверхности ВА                                                    | м2    | 92,6   |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового уголка 20*20 мм на клею со стоимостью материалов                                        | м     | 15     |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 36.</b>                                                                                                |       |        |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                                   | м     | 17,9   |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт линолеума отдельными местами с проклейкой швов и заплаток                                                | м2    | 1,2    |  |  |  |  |
|  |  | Устройство (ниши) из ГВЛ с устройством металлического каркаса со стоимостью                                     | м2    | 3,34   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |       |        |  |  |  |  |

Составил




Проверил




|  |                                                                                                  |      |       |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|
|  | Установка пластиковой радиаторной решетки (1200x600) со стоимостью материалов                    | шт   | 2     |  |  |  |  |
|  | Демонтаж отбойной доски из МДФ, шир 250 мм                                                       | м/шт | 21/6  |  |  |  |  |
|  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м    | 40,8  |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                                                  | шт   | 5     |  |  |  |  |
|  | Заглушки лев+прав                                                                                | шт   | 4     |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                                            | шт   | 1     |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2   | 1,92  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 10%                                 | м2   | 4,5   |  |  |  |  |
|  | Улучшенная шпатлевка стен по новой поверхности со стоимостью материалов                          | м2   | 3,34  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска стен ВА по новой поверхности                                                  | м2   | 3,34  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска стен ВА по ранее окрашенной поверхности стен с расчисткой до 35%              | м2   | 45,96 |  |  |  |  |
|  | <b>Каб № 36а.</b>                                                                                |      |       |  |  |  |  |
|  | Демонтаж кабель-канала, шир 10 мм, глуб 10                                                       | м    | 1,5   |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  |  | мм                                                                                               |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 10 мм, глуб 10 мм без стоимости                                    | м  | 1,5  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен по новой поверхности со стоимостью материалов                          | м2 | 1,2  |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью материалов                            | м2 | 0,8  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска структурных обоев по ранее окрашенной поверхности ВА                          | м2 | 41,2 |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска деревянных плинтусов по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 10%        | м2 | 0,72 |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 37.(двойной).</b>                                                                       |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                    | м  | 34,6 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                               | м  | 49,7 |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 10%                                 | м2 | 0,5  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со                                                                | м2 | 49,7 |  |  |  |  |

Составил


Проверил

|  |  |                                                                                                        |    |      |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  |  | стоимостью материалов                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со<br>стоимостью материалов                                           | м  | 43   |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                        | шт | 9    |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                          | шт | 11   |  |  |  |  |
|  |  | Заглушки лев+прав                                                                                      | шт | 4    |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                                  | шт | 15   |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под<br>окраску со стоимостью материалов                               | м2 | 0,8  |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка откосов грунтовками СТ-17 со<br>стоимостью                                                  | м2 | 4,9  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска откосов ВА с<br>расчисткой более 35%                                                | м2 | 4,9  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска стен ВА по ранее окрашенной<br>поверхности обоев                                               | м2 | 85,5 |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и<br>обналички по ранее окрашенной поверхности<br>с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 38.</b>                                                                                       |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянного плинтуса                                                                          | м  | 18,2 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                                     | м  | 17,7 |  |  |  |  |

Составил



Проверил






|  |                                                                                                  |       |       |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
|  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                          | м2    | 17,7  |  |  |  |  |
|  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м     | 18,2  |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний                                                                                  | шт    | 6     |  |  |  |  |
|  | Угол наружный                                                                                    | шт    | 2     |  |  |  |  |
|  | Стыки                                                                                            | шт    | 7     |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2    | 1,92  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж электрокабеля                                                                           | м     | 7,2   |  |  |  |  |
|  | Монтаж электрокабеля без стоимости материалов                                                    | м     | 7,2   |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой до 35%                                 | м2    | 2,5   |  |  |  |  |
|  | Устройство кабель-канала, шир 20мм со стоимостью                                                 | м     | 3     |  |  |  |  |
|  | Устройство кабель-канала, шир 100мм со стоимостью                                                | м     | 2     |  |  |  |  |
|  | Демонтаж деревянного шкафа                                                                       | шт/м2 | 1/1,4 |  |  |  |  |
|  | Устройство деревянного шкафа без стоимости                                                       | шт/м2 | 1/1,4 |  |  |  |  |

Составил




Проверил



|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных откосов отдельными местами сухими смесями «Rotband», толщиной 20 мм со стоимостью                                                          | м2 | 1,2  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска откосов ВА с расчисткой до 35%                                                                                                         | м2 | 3,2  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка оконных откосов грунтовками СТ-17 со стоимостью                                                                                                | м2 | 3,2  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Окраска стен ВА по новой поверхности обоев                                                                                                                | м2 | 48,6 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 39.</b>                                                                                                                                          |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка потолка от набела и красок более 35%                                                                                                            | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Огрунтовка потолка грунтовками СТ-17 со стоимостью материалов                                                                                             | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка потолков со стоимостью материалов                                                                                                    | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска потолка ВА по новой поверхности                                                                                                        | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластиковыми панелями (между стеной и окном с двух сторон) на пене монтажной с обрамлением стартовым профилем (8,4 м) со стоимостью материалов | м2 | 1    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянных плинтусов                                                                                                                             | м  | 32   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                                                                                                        | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                                                           |    |      |  |  |  |  |

Составил




Проверил




|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                                          | м2 | 55,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                                        | м  | 32   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                                                  | шт | 10   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                                    | шт | 6    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                                            | шт | 12   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 20мм , глуб 10 мм со стоимостью                                    | м  | 10   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кабель-канала, шир 40мм , глуб 20 мм со стоимостью                                    | м  | 14   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска дверной коробки и обналички по ранее окрашенной поверхности с расчисткой до 35% | м2 | 1,92 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска радиаторов и труб отопления с расчисткой более 35%                              | м2 | 6,5  |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Замена розеток для наружной проводки одностепенных со стоимостью                                 | шт | 5    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Замена одноклавишного выключателя для наружной проводки со стоимостью                            | шт | 1    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка стен от красок отдельными местами до 35%                                               | м2 | 7    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                                  |    |      |  |  |  |  |

Составил



Проверил




|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|
|  |  | Огрунтовка стен грунтовками СТ-17 отдельными местами со стоимостью материалов | м2    | 7       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная шпатлевка стен отдельными местами со стоимостью материалов         | м2    | 7       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен ВА по новой поверхности отдельных мест                | м2    | 7       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Улучшенная окраска стен ВА по ранее окрашенной поверхности                    | м2    | 66      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | <b>Каб № 40.</b>                                                              |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж деревянных плинтусов                                                 | м     | 12,8    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж линолеума                                                            | м2    | 14,9    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Устройство линолеума «Tarkett» со стоимостью материалов                       | м2    | 14,9    |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пластикового плинтуса со стоимостью материалов                     | м     | 18,65   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Угол внутренний                                                               | шт    | 12      |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Угол наружный                                                                 | шт    | 4       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Стыки                                                                         | шт    | 7       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Заглушка лев+прав                                                             | шт    | 6       |  |  |  |  |
|  |  |                                                                               |       |         |  |  |  |  |
|  |  | Замена потолочной плитки «Armstrong» без стоимости каркаса                    | м2/шт | 14,4/40 |  |  |  |  |

Составил



Проверил





|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  | Оклейка стен обоями структурными под окраску со стоимостью материалов                         | м2 | 2   |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска оконных откосов с расчисткой до 10%                                          | м2 | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  | Масляная окраска подоконника с расчисткой более 35% с проклейкой серпянкой со стоимости (15м) | м2 | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  | Погрузка и вывоз строительного мусора в а/м на расстоянии до 5 км                             | т  |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |
|  |  |                                                                                               |    |     |  |  |  |  |

Составил



Проверил

