

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Кирово-Чепецкого отделения
филиала «Приволжский территориальный
округ» ФГУП «РосРАО»

/М.В.Папыгин/
«14» мая 2014 г.

Дефектная ведомость

Ремонт кровли 2-го отделения корпуса 2А Кирово-Чепецкого отделения

Наименование структурного подразделения: Аппарат директора

Месторасположения объекта: г. Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, д.7 (промплощадка завода «ГалоПолимер»)

Инвентарный номер – ПТО00420

№ п.п	Описание дефекта	Выполняемые ремонтные работы			Примечание
		Наименование	Единица измерен.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6
1	Поверхность кровли имеет множественные повреждения, в результате чего происходит намокание потолков и стен внутри помещения 2-го отделения корпуса 2А	Устройство разделительного слоя в один слой	м ²	589	
2		Устройство однослойной кровли из мембраны 1.2мм	м ²	589	
3		Устройство разделительного слоя примыкания в один слой	м ²	30	
4		Устройство примыканий к парапетам из мембраны 1.2мм	м ²	30	
5		Устройство разделительного слоя примыкания к вытяжкам в один слой	м ²	1,8	
6		Устройство примыканий к вытяжкам 2шт из мембраны 1.2мм	м ²	1,8	
7		Устройство примыканий к стойкам бшт из мембраны 1.2мм	м ²	0,15	
8		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м ²	70	

Составил:

Ведущий специалист по эксплуатации
зданий и сооружений (инженер-энергетик)

А.И. Папулов

Проверил:

Заместитель директора по радиационной
безопасности и эксплуатации объекта
(главный инженер)

В.А. Нечаев