



1. Острые крошки скручивать  $R_{0.5}$
2. Неказанные пределы отклонения свободных размеров по  $H_{10}$ ,  $H_{12}$ ,  $H_{14}$ ,  $H_{16}$ .
3. Провести и смещенный многоугольник по оси отклонения от нуля.
4. Неперпендикулярность торцов относительно оси вала не более  $0,02$
5. Торцевая вала должна быть перпендикулярна зацентровке.

[illegible]