




Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
01510/7						

ФД.47Б.414.02СБ



1. Сварка ручная аргонодуговая.
2. Контроль сварных швов выполнить внешним осмотром по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. \* Размеры для справок.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

					ФД.47Б.414.02СБ				
					Штанга внутренняя Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Тадеев А.В.		14.07.2011		I		3,8	1:1
Пров.		Абросов А.Н.		14.07.2011					
Т.контр.									
Рук.		Саленок В.В.		14.07.2011		Лист			Листов 1
Н.контр.		Потапова Н.В.		14.07.2011					
Утв.									

Копировал