




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
01465/4						

ФД.47Б.447.01СБ



1. Сварка ручная аргонодуговая.
2. Контроль сварных швов выполнить внешним осмотром по ГОСТ 3242-79. Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. * Размеры для справок.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ФД.47Б.447.01СБ					Гильза			Лит.	Масса	Масштаб
Сборочный чертеж					И			3,6	1:1	
					Лист			Листов 1		
								ФЦАРБ		
								Формат А3		

Копировал