



1. Сварка ручная аргонодуговая.
2. Контроль сварных швов по ГОСТ 3242-79, визуальный и измерительный. Наличие несплавлений, прожогов, раковин, трещин не допускается.
3. \* Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4	1		ФД.47А.415.02.001	Труба	1	
A4	2		ФД.47А.415.02.002	Дно	1	
				КОНФИДЕНЦИАЛЬНО		
				ФД.47А.415.02		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Скрябин А.А.			8.06.2011	И	5,6
Пров.	Адресов А.Н.			8.06.2011		1:1
Т.контр.					Лист	Листов
Рук.	Саленок В.В.			7.06.2011		1
Н.контр.	Потапова Н.В.			8.06.2011		
Утв.						
Опора						ФЦАРБ