


5-5




Плита опорная позб (лист СтЗпс5-св)

шта опорная позб (лист СГЗпс-св)

574

Планка поз 7 (лист СтЗпс5-св)


Планка поз 7 (лист СтЗпс5-св)



Полосы поз.9,10,11 (лист сталь 20К,


Развертка приварных деталей и их приварка к внутренней поверхности барабана

Соединение полос производит внутри барабана



Вентиляционные отверстия
закрывать с помощью заглушки
после термообработки

2.5.8



Торцевой лист поз.5 (лист СтЗпс-приварка опорной плиты поз.6

1. Все размеры в миллиметрах
2. Сварка по ГОСТ 5264–80.
3. Установки крепления бортовны высокого давления кУ П–14,3 для ПУ–400
4. Масса дана без учета массы наполненного металла.

Таблица 1

Korunova

Подпись АИ