



[illegible]

1. Общее описание см. на листе 1.
2. Данный лист склепать совместно с л.2.
3. Обвернуть  $\text{в } 3/4$  листа выложить с обратной по контуру и не нарушая целостности reverse листва. Для придания прочности и жесткости листву обернуть в  $3/4$  листа уложить сеткой из ораматора  $88 \times 84$  (расход сетки 3,16кг).
4. Суховысушить день по л.2.
5. Все листва покрывать краской из эпоксидным герметиком жидколитых стоек и ругает по всему контуру reverse.