

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

М.П.

**ЗАКАЗЧИК**

Исполняющий обязанности  
главного инженера ФГУП «ГХК»

\_\_\_\_\_ В.А.Кравченко  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

М.П.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение работы:**

**«Переварка дефектных стыков паропровода Ду400 в объекте 244 РХЗ  
ФГУП «ГХК»**

Железногорск  
Красноярский край  
2013 год

1	Наименование выполняемых работ	Переварка дефектных стыков трубопровода
2	Общие положения, основание	
2.1	Сведения об объекте	Паропровод Ду-400, рег. № 11-205
2.2	Требования к разработке ППР и ПНР	Не требуются
3	Требования к выполняемым работам	
3.1	Цель проведения работ	Приведение паропровода в исправное состояние
3.2	Объем выполняемых работ	20 (двадцать) стыков
3.3	Требования к оформлению и составу ППР и ПНР	Требований не имеется
4	Перечень проектной и рабочей документации	Паспорт паропровода
5	Место выполняемых работ	Объект 244 РХЗ ФГУП «ГХК»
6	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется
7	Срок (интервал) выполнения работ	с 20.09.2013г. по 04.10.2013г.
8	Требования к качеству выполняемых работ	Качество выполняемых работ должно соответствовать: Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии, НП-45-03; РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».
9	Требования к особым условиям работ	Работа в зоне ионизирующего излучения; работа в стесненных условиях.
10	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий	24 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ

11 Требования к безопасности выполняемых работ

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
- ПОТ РО 14000-005-98 «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»
- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
- ПОТ РМ 006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов»
- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом»
- ПОТ РО-14000-002-98 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
- Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (Приказ Минздрава и Соцразвития РФ от 01.06.09 №290н)
- Приказ от 16 февраля 2009 года № 46н «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи обеспечения работников специальной одежд лечебно-профилактического питания.
- ОСТ 113 18 014-87 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»
- ПОТ РМ 007-98 «По охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»
- ГОСТ ССБТ 12.4.026-01 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
- «Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»
- ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00

- ПОТ РМ 020-01 «Типовая инструкция по охране труда для электрогазосварщиков»
- «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»
- Инструкция предприятия «По общим вопросам радиационной безопасности» ИН 13-13.25Б-2011

12 Требования к результатам работ и порядку приемки

Переваренные стыки должны пройти 100% визуально- измерительный и радиографический контроль.

**От Заказчика**

Главный механик ФГУП «ГХК»

Ю.В.Гамза

Главный инженер РХЗ ФГУП «ГХК»

С.И.Бычков

Исполняющий обязанности  
начальника ЭРЦ РХЗ ФГУП «ГХК»

В.В.Охапкин

**От Исполнителя**