

ФГУП «ФЭО»
(наименование организации)

Филиал «Экотехнопарк «Михайловский» ФГУП «ФЭО»
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Экотехнопарк
«Михайловский» ФГУП «ФЭО»

М.В.Будыкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Место составления: транспортный отдел

Комиссия в составе: председатель комиссии: Ерёмин А.И., начальник транспортного отдела службы по административно-хозяйственным вопросам.

Члены комиссии: Гладышев А.А., мастер группы ремонта автотракторной техники транспортного отдела службы по административно-хозяйственным вопросам, Крючков О.П., слесарь по ремонту автомобилей группы ремонта автотракторной техники транспортного отдела службы по административно-хозяйственным вопросам, произвела осмотр КАМАЗ 532150, VIN номер ХТС53215022174248, гос.номер Х634РУ64, год выпуска 2002, пробег с начала эксплуатации 771 651км. и выявила факт наличия следующих дефектов:

№ п/п	Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов
1	<u>Двигатель:</u> двигатель дымит, не развивает обороты, давление масла в системе смазки менее 1 кг/см ² при температуре 80 °С, при повышении оборотов прослушивается стук в области коленчатого вала, топливо попадает в систему смазки	Износ коленчатого вала и деталей цилиндро-поршневой группы, топливного насоса высокого давления, форсунки	Требуется капитальный ремонт двигателя
2	<u>Система охлаждения:</u> наблюдается подтекание и каплепадение охлаждающей жидкости из радиатора, патрубков, корпуса жидкостного насоса	Соты радиатора, верхняя и нижняя ванны, трубопроводы системы охлаждения подвержены коррозии, люфт в подшипниках жидкостного насоса, корпус предоускового подогревателя прогнил	Требуется замена радиатора, жидкостного насоса, трубопроводов и патрубков системы охлаждения
3	<u>Коробка передач:</u> прослушивается шум при переключении коробки передач и при движении, течь смазки из сальников крышки вторичного вала	Износ механизма переключения передач, шестерен и подшипников	Требуется ремонт КПШ

4	Задний мост: течь смазки из корпуса редуктора заднего моста, сальников ступиц колес	Износ подшипников и сальников главной передачи и ступиц колес	Требуется замена сальников и подшипников
5	Передняя балка: люфт в шкворнях поворотных кулаков передней балки, в подшипниках ступиц колес	Износ шкворней и подшипников шкворней	Требуется замена шкворней и подшипников
6	Рулевое управление: течь смазки из корпуса рулевого механизма, люфт в концевниках продольной и поперечной рулевых тяг, сошке рулевого управления	Предельный износ рулевых пальцев и подшипников маятника сошки рулевого управления	Требуется ремонт с заменой концевников рулевых тяг и подшипников маятника сошки
7	Тормозная система: утечка воздуха из деталей тормозной системы	Неисправны энергоаккумуляторы заднего моста, передние и задние тормозные планги	Требуется замены энергоаккумуляторы заднего моста, передние и задние тормозные планги
8	Шины: в изношенном состоянии	Изношен протектор автошин, шины имеют трещины, порезы	Шины требуют замены
9	Кабина и борта КАМАЗА: на бортах обнаружены следы коррозии и потпугости, а также наличие ржавчины. Нижняя часть кабины имеет значительные повреждения от коррозии. Двери не закрываются полностью, что свидетельствует о нарушениях в их работе. Лакокрасочное покрытие кабины повреждено.	Металлические элементы кузова и бортов демонстрируют признаки глубокой коррозии. Пегли бортов подверглись значительному износу. Нижняя часть кабины и её полы имеют повреждения в результате коррозионных процессов.	Для проведения ремонта необходимо проведение сварочных работ, восстановление лакокрасочного покрытия.
10	Аккумуляторные батареи: не держат заряда (двигатель запускается с помощью пускового устройства)	Аккумуляторные батареи 6 СТ 190 – 2 шт. выгущка ноябрь 2022 года не держат емкость, повышенный саморазряд	Требуется замена аккумуляторных батарей

Председатель комиссии:

Начальник транспортного отдела
 службы по административно- хозяйственным вопросам
 Члены комиссии:

Мастер группы ремонта автотракторной техники транспортного отдела
 службы по административно- хозяйственным вопросам
 Слесарь по ремонту автомобиля автотракторной техники транспортного отдела
 службы по административно- хозяйственным вопросам



А. И. Ерёмин



А. А. Гладышев



О. П. Крючков