



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер


Основание для
разработки
ГрК-4138 п.1

Основание для
переработки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проектирования
и изготовления

ФИГ.
4.10353-2011

Схема транспортировки оребренной трубы в цехах завода



1. Транспортировку производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
2. Во время транспортировки стропальщик должен находиться на безопасном расстоянии от груза (на расстоянии не менее высоты груза + 1 метр), при этом пользоваться крочьями П-15506, баграми либо оттяжками.

СОГЛАСОВАНО			
Подраздел	Функция	Подпись	Дата
Цех N 12	Зересев В.В.	<i>[Signature]</i>	26.12.11
Глмеханик	Максимов	<i>[Signature]</i>	28.12.11
Начальник ООТ	Ольховский	<i>[Signature]</i>	28.12.11

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Конструктор	Солыкина	<i>[Signature]</i>	23.12.11
Вед.механ.	Абрамов	<i>[Signature]</i>	28.12.11
Начальник	Федоров	<i>[Signature]</i>	28.12.11

Вед.механ.