







ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- | | |
|--|---|
| 1. Назначение | для работы с пульсационным оборудованием. |
| 2. Рабочий газ | сжатый воздух. |
| 3. Рабочее давление (МПа) | 0,97(10кгс/см. ²). |
| 4. Давление сжатого воздуха (МПа) | 1 (10кгс/см. ²). |
| 5. Рабочее разрежение (МПа) | 0,02-0,05. |
| 6. Расход сжатого воздуха (Нм ³ /мин) | 4,7. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Резьбовые соединения $Rc 1\frac{1}{2}$ установить на ленте ФУМ ТУ6-05-1570-72.
- Воздухораспределитель испытать на прочность и герметичность пробным давлением 1,25 МПа (12,5кгс/см.²)
Течи и остаточные деформации не допускаются.
- Размеры для справок.

Таблица штуцеров

Штуцер	Назначение	Ду
а	Подача воздуха	40
б	Разрежение	40
в	Сброс воздуха	40
г	К насосу	40

				2М.3.4.754.20.000-01СБ			
Зам.	01-11/50-06	Подп.	01.10.05	Воздухораспределитель клапанный.		Литера	Масса
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			Масш.	
Разр.	Белозеров	Бел	11.06	1:2		Лист	Листов 1
Проб.	Филимонов	Бел	11.06				
Т. контр.							
Т. бюро							
Н. контр.	Филимонов	Бел	11.06				
Утв.	Бараков	Бел	11.06				