



1. Размеры и обозначение для справок.
2. Установить на крышку поз.17 привод ручной поз.4 после временного демонтажа детали РБМ-К7.237-90.
3. Винты поз.22 и 23 стопорить по ОСТ 4Г 0.019.200 вид 25Г.
4. Испытать изделие на герметичность путем погружения в воду на 5 минут без крышки поз.3 при давлении $0,10 \text{ МПа} \pm 0,01 \text{ МПа}$ ($1,0 \text{ кгс/см}^2 \pm 0,1 \text{ кгс/см}^2$) в полости Е. Результат испытаний считать удовлетворительным при отсутствии выходящих пузырьков воздуха.
5. Маркировать Ч и клеить К на бирке.

Изм. №, дата, Лист, и дата, Взам. инв. №, Инв. №, дата, Стр. №, РБМ-К7.Сб.237-1

				РБМ-К7.Сб.237-1 СБ		
Изм. №	Лист	Исполн.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
1	1	Мурасова	2010	01	4,92	1:1
Разраб. Кушнарев				Крышка		
Пров. Аникин				Сборочный чертёж		
Т.контр. П.И.Шин				Лист		
Н.ч.чтр. Мурасова				Листов 1		
Удв. Мельников						