


ФД.64Б.723.02



1. Сварка ручная аргонодуговая. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
2. Контроль сварных швов выполнить внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.
Трещины, прожоги, непровары не допускаются.
3. Электрополировать.
4. * Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	ФД.56Б.617.03.002	Толкатель	1	
А3		2	ФД.56Б.617.03.003	Наконечник	1	
Б4		3	ФД.64Б.723.02.001	Труба	1	Торцы
				Труба 25х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, L=370 ₋₁ мм		√ Ra 12,5
ФД.64Б.723.02						
Изм/Лист			№ докум.	Подп.	Дата	Толкатель
Разраб.			Вильдеев А.В.	В.В.	25.07.2014	
Пров.			Абросов А.Н.	А.Н.	25.07.2014	
Т.контр.						
Рук.			Капитонов В.В.	В.В.	25.07.2014	
Н.контр.			Саленок В.В.	В.В.	25.07.2014	Лист 1 из 1
Утв.						
Копировал						Формат А3