


| | |
|----------|---------------|
| Справ. N | Перв. примен. |
|----------|---------------|

02-067.02.00.004

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1. H14, h14, $\pm IT14/2$.

2. Маркировать обозначение чертежа на бирке.

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата |
| 3042 | 15.12.10 | | | |

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|-----------|-------------|----------|-------|------|
| Разраб. | Лебедкова | | | |
| Пров. | Родин | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | Тутаева | | | |
| Утв. | Романовский | | | |

02-067.02.00.004

Штуцер

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|----------|---------|
| И | 0,4 | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |

Круг 45 ГОСТ 2590-88
20 ГОСТ 1050-88

ОАО "ИЦЯК"