

Утверждаю  
Руководитель центра – директор  
отделения  
гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» -  
филиала ФГУП «РосРАО»  
А.И. Краснощекоев  
«10» Октября 2011 г.

### АКТ

технического осмотра кровли здания № 6 (хранилище РАО) ПВХ ОЯТ и РАО в  
губе Андреева

10.10.2011 г.

г. Заозерск

Комиссия, назначенная приказом директора отделения гб. Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО» № 94-орг от 21 января 2011 года в составе председатель комиссии главный инженер Любимов В.К., заместитель председателя комиссии заместитель главного инженера – начальник производства Шиманский Ю.М., членов комиссии заместитель директора по ОВ и Р – начальник СБ Подшибякин С.В., начальник КХ и О с ОЯТ и РАО Казхаков И.Л, начальник ЭМС Фофонов А.В., начальник отдела МТС Свительский В.Н., главный экономист Шестакова И.А., на основании требований Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» (ПОТ РО-14000-004-98), провела осмотр кровли здания № 6 (хранилище РАО) ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева для выдачи предложений по ее дальнейшей эксплуатации.

#### В результате работы комиссии установлено:

1. Здание построено в 1966 году. Площадь кровли составляет 550 м<sup>2</sup>. С момента постройки до настоящего времени ремонтов кровли не производилось.
2. Произошел срыв водоизоляционного ковра на 25% площади кровли.
3. Имеются деструкция и существенное увлажнение утеплителя на 50% площади кровли.
4. Имеются сквозные трещины в слоях водоизоляционного ковра.
5. Кровля не герметична, обнаружено 12 мест со значительным объемом поступления воды от атмосферных осадков во внутрь здания и несколько десятков с незначительным поступлением воды.

02 Вх. № 1224/9.2/01-12  
«10» 10 2011 г.

отделение гб. Андреева  
СЗЦ «СевРАО»

6. Карнизы на 30% периметра обрушены, на остальной части прогнили и потеряли герметичность, представляют опасность из-за большой вероятности обрушения.

**Выводы:**

1. Кровля здания № 6 находится в неудовлетворительном состоянии.

**Предложения:**

1. Выполнить капитальный ремонт кровли здания 6.

Председатель комиссии:

Главный инженер



В.К. Любимов

Заместитель председателя комиссии

Заместитель главного инженера -  
начальник производства



Ю.М. Шиманский

Члены комиссии:

Заместитель директора по ОВ и Р -  
начальник СБ



С.В. Подшибякин

Начальник КХ и О



И.Л. Казаков

Начальник ЭМС



А.В. Фофонов

Начальник отдела МТС



В.Н. Свительский

Главный экономист



И.А. Шестакова