


УТВЕРЖДАЮ:
Зам. Главный инженер
ФГУП «НИТИ им. А.И. Александрова»

А.А. Иванов
« » 2015 г.

Акт № 29-38.4.15/23-14 от « 03 » февраля 2015 г.

О техническом состоянии трубопровода хозяйственной воды от колодца ВК-133 до зданий Г-5 и Г-7 автохозяйства.

Комиссия, в составе представителей:

Начальника УЭС	В.Г. Иванова
Начальника автохозяйства	Д.В. Волгина
Начальника УРиТОВО УЭС	Ф.В. Логвина
Ведущего инженера УРиТОВО УЭС	И.В. Рукина
Ведущего инженера ОСК УКС	В.Г. Кутепова

В ходе осмотра установили:

Выявлена утечка хозяйственной воды, обнаруженная администрацией автохозяйства 23.01.2015 г., из водовода Ду 125, идущего от колодца ВК-133 до зданий Г-5 и Г-7, по причине просадки грунта.






Чугунная сеть Ду 125 находится в эксплуатации более 40 лет (в соответствии с паспортом инв. № 18935). На данном участке водовода были уже две аварии (декабрь 1999 и 2004 гг.). Водовод находится в аварийном состоянии, колодец пожарного гидранта, отсекающая задвижка и гидрант требуют замены, так как тоже находится в аварийном состоянии.

В настоящее время аварийный водопровод отключен в колодце ВК-133, здания Г-5 и Г-7, для работы санузлов и автомойки, запитаны по временной схеме.

Комиссия предлагает:

В целях безаварийной работы системы водоснабжения и пожаротушения, произвести ремонт трубопровода от колодца ВК-133 до зданий Г-5, Г-7 с заменой чугунного трубопровода на трубопровод из полиэтилена низкого давления (ПЭ 100 SDR 17), а так же заменить разрушающийся колодец с установкой нового пожарного гидранта и запорной арматуры.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Начальник УЭС		В.Г. Иванов
Начальник автохозяйства		Д.В. Волгин
Начальник УРиТОВО УЭС		Ф.В. Логвин
Ведущий инженер УРиТОВО УЭС		И.В. Рукин
Ведущий инженер ОСК УКС		В.Г. Кутепов