

Утверждаю
Исполнительный директор
ОАО «Петрозаводскмаш»
Н.А.Шаколин
« » _____ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ 68/14-27
на ремонт мостовых кранов после экспертного обследования
проведённого в мае.

Предмет закупки: Ремонт мостового крана.

г. Петрозаводск 2014 г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Ремонт кранов: г/п 10тн. рег.№ 65269, г/п 30/5тн. рег.№ 56941, г/п 100/20тн. рег.№ 65029.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,

Выполнить ремонт после экспертного обследования следующих кранов:

- Кран мостовой г/п 10тн. Зав.№ 8054 , Рег.№ 65269 изготовлен в 1976 г. ПТО г. Александрия , ширина пролета 18м.
- Кран мостовой г/п 30/5 тн. Зав. № 5-745, Рег. № 56941 изготовлен в 1975 г. Узловским Машиностроительным заводом, ширина пролёта 24м.
- Кран мостовой г/п 100/20 тн. Зав.№ 351, Рег.№ 65029 изготовлен в 1974 г. мех. завод г. Запорожье , ширина пролета 34,5м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Восстановить работоспособность кранов:

- Кран мостовой г/п 10 тн. Зав.№ 8054, Рег.№ 65269.
- Кран мостовой г/п 30/5 тн. Зав.№ 5-745, Рег.№ 56941.
- Кран мостовой г/п 100/20 тн. Зав.№ 351, Рег.№ 65029.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

При ремонте кранов необходимо выполнить следующие работы:

- Кран мостовой г/п 10 тн. Зав.№ 8054, Рег.№ 65269.
Выполнить ремонт 2^х трещин по сварным швам крепления площадки редуктора механизма передвижения крана (фото 1 и 2, сторона кабины.)
Выполнить ремонт трещины по сварному шву крепления площадки тупикового упора тележечного пути (фото 3, сторона кабины.)
- Кран мостовой г/п 30/5 тн. Зав.№ 5-745, Рег.№ 56941.
Устранить трещину по сварному шву крепления кронштейна площадки МПК(фото 1, сторона троллеев.)
- Кран мостовой г/п 100/20 тн. Зав.№ 351, Рег.№ 65029.
Устранить трещину по основному металлу усиленной косынки и обрывы сварных швов крепления лестницы подъёма на концевую балку (сторона, противоположная кабине, 4 места, фото 1)
Устранить две трещины по сварным швам крепления площадки редуктора МПК (сторона, противоположная кабины, фото 2).
Устранить обрыв правого верхнего кронштейна подвески кабины.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Работы выполняются в пролетах корпуса МСП и ССЦ ОАО «Петрозаводскмаш»

- Кран мостовой г/п 10 тн. Зав.№ 8054, Рег.№ 65269, ось Л-П, кол. 56 (4 пр. МСП)
- Кран мостовой г/п 30/5 тн. Зав.№ 5-745, Рег.№ 56941, ось Т-Р, кол. 24 (1 пр. ССЦ)
- Кран мостовой г/п 100/20 тн. Зав. №351, Рег.№ 65029, ось Е-Д, кол.18(6 пр. ССЦ)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Работы должны быть выполнены в течении месяца с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Подрядчик восстанавливает работоспособность кранов, а также представляет:
1. Документацию согласно ст.V закона №533-ФЗ от 12.11.2013г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

1. Работа в действующем цехе на высот.
2. В стоимость работ должны входить расходы по командированию рабочего персонала, расходы на приобретение материалов и комплектующих для ремонта, транспортные расходы до места работы.
3. Хранение материалов, комплектующих и инструмента, их доставку до места работы осуществляет Подрядчик.
4. Подрядчик сам обеспечивает бытовыми помещениями своих рабочих.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ РЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в сроки предусмотренные договором и работоспособность оборудования в течении 12 месяцев после ремонта.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Подрядчик осуществляет контроль за техникой безопасности и обязуется выполнять ремонтные работы, соблюдая:

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2009 года.
2. Требования ст. II закона №533-ФЗ от 12.11.2013 г.
3. ПОТ Р М-012-200 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»
4. ПОТ Р М-012-200 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок)»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Подрядчик восстанавливает работоспособность кранов в соответствии требованиями, закона №533-ФЗ от 12.11.2013г. а также предоставляет:

закона №533-ФЗ от 12.11.2013г. а также предоставляет:

1. Акты выполненных работ.
2. Акты на каждый кран о проведенной работе, с внесением в паспорт сведений о Примененных материалах с указанием сертификатов, данных на лица производивших работы, с указанием удостоверений, методов контроля.
3. Разрешения на право выполнения работ по ремонту ПТО с применением сварки.
4. Копии свидетельства об аттестации сварщиков.
5. Другие документы в соответствии со ст.V закона №533 от 12.11.2013г.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОЦИИ.

Вся документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Нет требований.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	МСП	Механо-Сборочно Производство.
2.	ОАО	Открытое Акционерное Общество.
3.	ПБ	Правила Безопасности.
4.	ССЦ	Сборочно-Сварочный Цех.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

№п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Фотография дефекта крана г/п 10 тн. Зав.№ 8054, Рег.№ 65269.	5
2.	Фотография дефекта крана г/п 30/5 тн. Зав.№ 5-745, Рег.№ 56941.	6
3.	Фотография дефекта крана г/п 100/20 тн. Зав.№ 351, Рег.№ 65029.	7

Гл. Механик



А.А.Власков.

рез N. 65269


Фото 1



Фото 2



Фото 3



Рес. № 65029

Фото 1






Фото 2



Рег. № 56948

Фото 1

