

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

« » 2012г.

Изм. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /16


на капитальный ремонт Отмостки здания 103 (согласно п.1.7 титула 2011г.)
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № 17617 КСЭР
(подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Дефекты отмостки зд. 103 см. акт №30-05/18 от 13.04.2011 г.	1. Устройство подстилающего слоя основания по ряду А в/о 8-22 и по р. Н в/о 8-14 из песка толщиной 10 см. 2. Устройство отмостки по ряду А в/о 8-22 и по р. Н в/о 8-14 из бетона М-150 толщиной 10 см. 3. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей площадки по ряду А в/о 14-16 битумной грунтовкой (первый слой). 4. Устройство площадки по р. А в/о 14-16 из бетона М-350 толщиной 15 см.	м ² м ² м ² м ²	126 84 140 140	


Составил:

Инженер I-ой кат. ОТН ЭЭС
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Рыжова А. В.
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Анопочкин Е. Е.
(расшифровка)

*Начальник группы
вспомогательного
обеспечения отод. №3*
(должность)


(подпись, ч. м. т.)

Вокш С. Н.
(расшифровка)

Инженер 2-ой кат. ПО УКС
(должность)


(подпись, ч. м. т.)

Андреев А. А.
(расшифровка)