

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Шайбы ГОСТ6402-70		
				17		5. 65Г. 016	16	Лист 2
				18		16. 65Г. 016	12	
Справ. №					Комплект	сменных частей		
					XDMS-0018-90-00-00-00	Приспособление для проверки		
						осей труд	1	
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
							Лист	
							2	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	XDMS-0018-00-00-00			