



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Сварка дуговая. Сварные швы, кроме швов №6 и 7, выполнять по ГОСТ 5264-80.
- 3 Шероховатость обрабатываемых поверхностей - не грубее $\sqrt{Rz80}$.

					201-ПКО.64.030СБ				
					Створка левая Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			73,1	1:10	
Разраб.		Маяков							
Пров.									
Т.контр.									
ГИП		Лесняк				Лист 1	Листов 2		
						Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"			
Рцк. службы		Жижин							