

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ  
LIST OF ELEMENTS

Место установки Location	Поз. обозначение Ref. No.	Наименование Name	Кол. Q-ty	Примечание Note
Сборка 3.4ШР4 Assembly 3.4ШР4	QF	Автомат Circuit breaker	1	См. первичную схему 258-13-0003-4-ЕМ See primary diagram 258-13-0003-4-ЕМ

СХЕМА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS DIAGRAM





ТАБЛИЦА КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  
CABLE CONNECTIONS TABLE

Установный номер кабеля Cable item No.	Кол. жил Cores Qty	Маркировка жил Marking of cores	Примечание Note
1	5	A1, B1, C1, N, PE	
2	2	A3, A13	

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Лист № 5853644

Orig. arch. Nr.	Date	Replace arch. Nr.
15-353	02.2015	

Вот	-	-	-	-
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Дата
Rev. of rel.	Qty	Sheet	Doc. No	Date

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "НИАЭП"		258-13-0003.4-PS	
This drawing shall not be fully or partially reprinted, copied and distributed without permission of JSC NIAEP		АЭС "РУПТУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА ROORPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE	
Мастерская по ремонту техники Equipment repair workshop		Страница Phase	Лист Sheet
Полная схема пригонной установки 3.4П2 Complete diagram of air supply plant 3.4P2		W	7
		JSC "Institute "Orengostoy"	