

к.п. 1.32
(38.128)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

47.05.14

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/05

на капитальный ремонт межпанельных швов, стен и цоколя зод. 128

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

л. 1.32/14 кр/п

Инв. № 20812

(ИП)

(подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Единица изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Дефекты указаны в акте общего осмотра № 30-05/90 от 25.10.2013 г.	I. Межпанельные швы. Капитальный ремонт межпанельных швов предусматривается с расшивкой швов. 1.1 Очистить старые швы от существующей пакли и других теплоизоляционных материалов 1.2 Обеспылить швы пропиткой «Армокрил» (или аналог). 1.3 Заполнить швы огнестойкой монтажной пеной. 1.4 Заполнить швы снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Гэктор». 1.5 Вывоз строительного мусора. Работы выполняются с применением канатного метода. II. Стены и цоколь. 2.1 Очистка стеновых панелей и цоколя от старой краски. 2.2 Штукатурка поверхностей стеновых панелей и цоколя. 2.3 Огрунтовка поверхностей панелей. 2.3 Окраска панелей и цоколя фасадной краской за 2 р.	м/п м/п м/п м/п кг м² м² м² м²	236.6 236.6 236.6 236.6 150.0 142.5 142.5 475.0 475.0	

Согласовано

Инженер 1-ой категории ОТГГЭС

54-09

Рыжова

Рыжова А.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОТГГЭС

Анопочкин

Анопочкин Е.Е.

Ответственный за эксплуатацию зданий и сооружений ЭЦ ОГЭ

Близнюк

Близнюк С.А.

Инженер ПО УКСа

Андреев А.А.