

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

« 06 » мая 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /14

на капитальный ремонт межпанельных швов и панелей зд. 166А

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № Вр 0110

ЭЦ ОГЭ

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Протечки по межпанельным швам отражены в акте № 30-05/24 от 31.05.13	✓ 1. Расчистка швов здания от старой пакли и других теплоизоляционных материалов. ✓ 2. Обеспыливание швов пропиткой. ✓ 3. Заполнение швов огнеупорной монтажной пеной. ✓ 4. Заполнение швов снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Тэктор». 5. Очистка панелей от старой краски. 6. Оштукатуривание панелей местами. 7. Улучшенная окраска стеновых панелей фасадной краской за 2 раза. Работы проводить с применением канатного метода страховки.	м/п м/п м/п м/п м² м² м²	607.0 607.0 607.0 607.0 342.0 137.0 684.0	

Составил:

Инженер I-ой кат. ОНЭЭС

(должность)

Рыжова

(подпись)

Рыжова А.В.

(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС




Анопочкин Е.Е.

Ответственный за эксплуатацию зд. 166А
Начальник УЭЭП и С ОГЭ (МОЛ)



Шильников С.Н.

Начальник ПО УКСа



11.08.14.

Шевченко И.Н.