

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института
Иванов А.А.

« 01 » 04 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/31

на капитальный ремонт крылец по оси 1 и оси 11 здания 115А.

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 21254Столовая


(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	На основании акта № 30-05/110 от 17.10.2014 года “Общего (осеннего) технического осмотра здания 115А”	<u>Крыльцо по оси 1.</u> 1. Разборка стен крыльца от разрушенной облицовочной плитки “кабанчик”. 2. Обеспыливание стен крыльца. 3. Штукатурка стен крыльца цементно-известковым раствором по металлической сетке толщиной слоя 20мм. 4. Окраска оштукатуренной поверхности стен фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности. 5. Разборка покрытия крыльца от разрушенной бетонно-мозаичной плитки. 6. Устройство площадки и ступеней крыльца из бетонно-мозаичной плитки на растворе толщиной 50мм. 7. Сверление вертикальных отверстий Ø 14мм глубиной 400мм с шагом 500мм в монолитном бетоне. 8. Установка в отверстия арматуры Ø 12мм длиной 450мм на растворе. 9. Устройство ограждения крыльца из профильной трубы сечением 40×40×2мм и 50×25×2мм.	м² м² м² м² м² м² шт. кг кг	9.2 9.2 9.2 9.2 11.4 11.4 18.0 7.2 99.38	в исходе

	10. Огрунтовка металлоконструкций ограждения ГФ-021.	м ²	6.21	
	11. Окраска металлоконструкций ограждения за 2 раза.	м ²	6.21	
	12. Вывоз строительного мусора на расстояние 1 км. <i>погрузка мусора</i>	тн.	1.24	24 0
	<i>Крыльцо по оси 11 (2шт.)</i> 1. Очистка стен крыльца от старой фасадной краски.	м ²	10.95	
	2. Обеспыливание стен крыльца.	м ²	10.95	
	3. Штукатурка отдельных мест стен крыльца раствором.	м ²	1.1	
	4. Окраска стен крыльца фасадной краской за 2 раза с подготовкой поверхности.	м ²	10.95	

Составили:

Инженер I-ой кат. ГТН ЭЗС
(должность)


(подпись)

Митин В.Г.
(расшифровка)

Инженер I-ой кат. ОСК УКС
(должность)


(подпись)

Багдасарян К.В.
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО: Начальник ГТН ЭЗС



Анопочкин Е.Е.

Начальник столовой



Волков А.Б.