

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.

« ____ » _____ 2015г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /46

на капитальный ремонт межпанельных швов зд. 1641
(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 45550

УЭС

(подразделение)

№№ тип	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Протечки по межпанельным швам отражены в акте общего технического осмотра № 30-05/09 от 01.04.2015	1. Расчистка швов здания от раствора и теплоизоляционных материалов. 2. Обеспыливание швов пропиткой. 3. Заполнение швов огнеупорной монтажной пеной. 4. Заполнение швов снаружи (толщиной 15-20 мм) мастикой «Тэктор». 5. Вывоз строительного мусора на расстояние до 1 км. Работы проводить с применением канатного метода страховки.	м/п м/п м/п м/п кг	364.0 364.0 364.0 364.0 50.0	

Составил:

Ведущий инженер ГТН ЭЭС

Рыжова

Рыжова А.В.

Инженер 1-ой кат. СТ ОСК
УКС'а

(должность)


(подпись)

Багдасарян К.В.

(расшифровка)

Согласовано:

Начальник ГТН ЭЭС




Анопочкин Е.Е.

Ненашев И.Б.

Начальник участка насосных станций