

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Владимир Иванович А.А.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/28

« 25 » 04 2014г.

на аварийный

(вид ремонта)

ремонт

Крышного ковра в районе проходок вент. вытяжки и борники бл. водостока в/о 8-10 по ряду Д.зд. 101А

Инв. № 19866

Отдел №3

(подразделение)

№№ пп		Наименование дефекта		Метод устранения		Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6			
1.	На основании аварийного акта №30-05/93 от 08.11.2013 г. «Проверки кровельного ковра блока «А» здания 101»	1. Оклейка вент. вытяжек и воронок кровельным наплавленным материалом «Изопласт» ЭКП-5 в один слой. 2. Ремонт примыканий к парапету в/о 3-4/Д: 2.1 Демонтаж кровельного материала ЭКП-5. 2.2 Оклейка парапетов и примыканий кровельным наплавленным материалом «Изопласт» ЭКП-5 в один слой. 3. Обмазка стыков битумной гидроизоляцией («Славянка кровельная», либо аналог). 4. Вывоз мусора.	шт./м²	10/20				
			м²	12				
			п.м.	48.2				
			кг.	25				

Инженер 2-ой кат. ОТПП ЭЭС

Составил:

Инженер 2-ой кат. ОТИ ЭЭС

(подпись)

(подпись, Ф. И. О.)

Муромов М. Е.

(расшифровка)

Начальник ОТИ ЭЭС

(подпись)

(подпись, Ф. И. О.)

Антоныч Е. Е.

(расшифровка)

П. 4. Погрузка мусора кг. 25