


РСП		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ				Д 271639	
Смета №		Вид ремонта и наименование объекта				Лист 3	
		Доработка системы водоохлаждения шунтирующих выключателей				Листов 3	
№ п/п		Шифр расценки		Наименование работы		Ед. измерения	
						наим. шифр.	
						Объем работы	
						Поправоч. коэффици-ты	
						K _{ст.} K _{зп.}	
						Обоснован. коэф-тов	
2				Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ру10 Ду80	шт		6
3				Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ру10 Ду50	шт		8
4				Клапан обратный пружинный двухстворчатый межфланцевый Ру10 Ду50	шт		2
5				Вентиль регулировочный типа РВ Ру10 (15с22нж) Ду50	шт		2
6				Фланец стальной приварной Ду80	шт		24
7				Фланец стальной приварной Ду50	шт		32
8				Отвод стальной кованный Ф89	шт		20
9				Отвод стальной кованный Ф57	шт		22
10				Трубы стальные Ф89х3,5 электросварные	м		30
11				Трубы стальные Ф57х3,5 электросварные	м		30
12				Крепежные материалы	кг		40
				Дополнительные работы			
1				Металлолом с погрузкой вручную	тн		1,2
2				Перевозка металлолома автомобилями самосвалами на расстояние до 1км	тн		1,2



Составил _____

Расценил _____

Проверил Умринов