

Поз. Обозна- чение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ОHD01C207, ОHD01C208	Шкаф догрузочных резисторов	14	600x500x250
	ОHD01C209, ОHD01C210	трансформатора напряжения		ЯЗ 60М
	ОHD01C211, ОHD01C212			
	ОHD01C213, ОHD01C214			
	ОHD01C215, ОHD01C216			
	ОHD01C217, ОHD01C218			
	ОHD01C219, ОHD01C220			
R1*		Резистор догрузочный	1	} ⁰⁰⁰ "КТС-сервис"
		ЗРДН-57.7-9, 3x375 Ом±5 %		
R1**		Резистор догрузочный	1	
		ЗРДН-57.7-10, 3x330 Ом±5 %		
R1***		Резистор догрузочный	1	
		ЗРДН-57.7-17, 3x200 Ом±5 %		
SF1		Выключатель автоматический	1	} Schneider Electric
		iC60N, 3P, 0,5 A, ~220 В, кривая В		
SF2		Выключатель автоматический	1	
		iC60N 1P, 2 A, ~220 В, кривая В		
-		Контакт сигнализации аварийного	2	
		отключения iSD		
-		Контакт сигнализации положения iOF	2	}
-		Сальник PG29 для ввода кабеля	3	
		с торцевой заглушкой		

- * – указанные догрузочные резисторы устанавливаются в шкафах ОHD01C207;
 ** – указанные догрузочные резисторы устанавливаются в шкафу ОHD01C208, ОHD01C209, ОHD01C210, ОHD01C211, ОHD01C212, ОHD01C213, ОHD01C214, ОHD01C215, ОHD01C216, ОHD01C217, ОHD01C218, ОHD01C219;
 *** – указанные догрузочные резисторы устанавливаются в шкафу ОHD01C220.

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. № полг. R3.06175.4.0.32

Инв.№.N	полг.	полг.и дата	Взам.инв.№.N
R3.05341.4.0.32		2006.08.12	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
			Полг.
			Дата
R3.HD01.3960.032.02.00.001			
Лист			
12			