

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер института  
Иванов А.А.

« 23 » 04 2012г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05 /31

на капитальный ремонт Пешеходной дорожки от зб. 167 С до зб. 123  
(вид ремонта) (наименование оборудования)

Инв. № ЦВБХОмС/ОИ  
(подразделение)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Монолитное бетонное покрытие разбито, имеются трещины, крупный заполнитель выпадает, имеются перепады уровней.	<ol style="list-style-type: none"><li>Снятие бетонного слоя дорожки (200*1*0,1).</li><li>Отсыпка откосов высвободившимся бетонным боем на общую ширину откосов обочины 1 м на h=100 мм.</li><li>Устройство выравнивающего песчаного слоя пеш. дорожки h=100 мм. по ширине существующего основания по ГОСТ 8736-85.</li><li>Устройство покрытия пешеходной дорожки из железобетонных плит ПП18.15-10.</li><li>Устройство на двух поворотах бетонных площадок h=160 мм. бетонном В 30.</li><li>Заделка швов цементно- песчаной смесью на 2/3h плиты.</li></ol>	м³ м³ м³ шт./м² м²/м³ м³	20 20 29,7 113/293, 8 3,4/0.54 1,45	

		7. Заделка швов тиоко. Слой или резино-битумной мастикой на 1/3h плиты.	м <sup>3</sup>	0.73	
		8. Отсыпка откосов обочин щебеночной смесью 20- 40 мм. толщиной 100 мм.	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	20	
		9. Устройство двух бетонных ступеней (1*1.5*0.1 м.) от зд. 167С и зд. 123 соответственно.	м <sup>3</sup>	0.3	

Примечание: выбор железобетонных плит производить по ГОСТ 21924.0-84 - ГОСТ 21924.3-84, производство работ по ВСН 1-94, ТР 72-98.

Составил:

*Инженер 2-ой кат. ОТН ЭЗС*

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

*Мартынов М. Е.*

(расшифровка)

*Начальник ОТН ЭЗС*

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

*Анопочкин Е. Е.*

(расшифровка)

*Начальник ЦВБХОиС ОИ*

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

*Маслов А. А.*

(расшифровка)

*Инженер 2-ой кат. ПО УКС*

(должность)

(подпись, ч. м. г.)

*Андреев А. А.*

(расшифровка)